19

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO: 3

Señor(es) : CONSERMAR MULTISERVICIO
Dirección : Brasil c/Puerto Pinasco
Nº R.U.C. : 3.200.078-2

FECHA: 5/4/2022
PLAZO DE ENTREGA: 45 dias

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	Descripción	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN G. EXENTAS	PRECIO TOTAL EN G. GRAVADAS 10%
2	1,0	Unidad	No Aplica	Mantenimiento y reparacion de fontaneria-Reparación de perdida de agua en cañería de cocina	130.666		130.666
3	9,0	Metros cuadrados	No Aplica	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos-Desmonte de cielorraso en Oficina y Gabinete	25.334		228.006
4	9,0	Metros cuadrados	No Aplica	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos-Reposición de cielorraso en Oficina y Gabinete	106.666		959.994
8	85,46	Metros cuadrados	No Aplica	Servicio de pintura de interiores-Pintura de pared al latex interior	24.534		2.096.676
9	52,22	Metros cuadrados	No Aplica	Servicio de pintura de interiores- Pintura de Cielorraso al latex	24.534		1.281.165
10	45,7	Metros cuadrados	No Aplica	Servicio de pintura de interiores- Pintura de abertura de madera, al sintético	31.200		1.425.840
11	1,00	Unidad	No Aplica	Mantenimiento y reparacion de muebles - Reacondicionamiento y lustrado de mueble de madera en mesa de entrada	493.334		493.334
12	6,00	Unidad	No Aplica	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion-Artefactos de iluminación tipo panel 25W de adosar	98.666		591.996
13	35,00	Metro lineal	No Aplica	Servicio de Cableado equipos de comunicacion-Reacondicionamiento de cableado eléctrico en canal de PVC expuesto al exterior	102.666		3.593.310
14	12,00	Metro lineal	No Aplica	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos- Provisión y Colocación de tomas para computadora	122.666		1.471.992
17	35,65	Metros cuadrados	No Aplica	Servicio de pintura de interiores- Pintura de puerta de matera al sintético	31.200		1.112.280
18	6,00	Unidad	No Aplica	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación-Artefactos de iluminación tipo panel 25 W de adosar	98.666		591.996
19	2,00	Unidad	No Aplica	Carteles acrílicos sin soporte- Provisión y Colocación de carteles indicadores para puertas de oficinas (0,15 x 0,30)	60.000		120.000
20	5,00	Unidad	No Aplica	Servicio de Herrería - Remoción de rejas y recolocación en el exterior	120.000		600.000
21	2,20	Metros cuadrados	No Aplica	Aberturas - Abrir vano en mamposteria de 0,30	42.666		93.865
22	1,00	Unidad	No Aplica	Colocación de marcos para puertas y ventanas-Provisión y colocación de marco de madera (0,90x2,10)	298.666		298.666
23	1,00	Unidad	No Aplica	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas-Provisión y Colocación de puerta placa (0,90x2,10)	344.000		344.000
28	80,00	Metros cuadrados	No Aplica	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos-Cielorraso de Durlock	121.334		9.706.720
29	53,00	Metros cuadrados	No Aplica	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos-Buña Perimetral	52.000		2.756.000
30	18,00	Unidad	No Aplica	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos-Cableado para luces	117.334		2.112.012
31	6,00	Unidad	No Aplica	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos-Cableado para tomas	117.334		704.004
32	2,00	Unidad	No Aplica	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos-Cableado para TV	144.000		288.000
33	5,00	Unidad	No Aplica	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos-Cableado para toma especial CPU-Redes	149.334		746.670
34	18,00	Unidad	No Aplica	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación-Artefactos de iluminación tipo panel 25W de adosar	98.666		1.775.988
35	44,00	Metros cuadrados	No Aplica	Servicio de pintura de interiores-Pirtura interior látex, con enduido	28.000		1.232.000
36	80,00	Metros cuadrados	No Aplica	Servicio de pintura de interiores-Pintura de cielorraso, con enduido	28.000		2.240.000
37	16,00	Metros cuadrados	No Aplica	Servicio de pintura de aberturas-Pintura de puertas al sintético	31.200		499.200
38	135,00	Metros cuadrados	No Aplica	Servicio de instalación de chapa-Estructura metálica construida con perfileria de hierro y cobertura de chapa tipo CINCALUM N° 28, para estacionamiento de vehículos	220.000		29.700.000
39	50,00	Metros cuadrados	No Aplica	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes	27.200		1.360.000
40	50,00	Metros cuadrados	No Aplica	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso baldosón de hormigón.	71.466		3.573.300
41	50,00	Metros cuadrados	No Aplica	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso baldosón de hormigón.	42.666		2.133.300
42	60,00	Metros cuadrados	No Aplica	Construccion de cordon-Cordón de Hormigón	152.000		9.120.000
43	30,00	Metro lineal	No Aplica	Servicio de pintura de exteriores-Pintura especial para marcación en zona de estacionamiento (incluye señalización)	62.666		1.879.980
44	135,00	Metros cuadrados	No Aplica	Servicio de pintura de exteriores-Pintura general en fachada principal frontal	29.334		3.960.090
SUB.TOTAL							89.221.050
GUARANÍES	OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL CINCUENTA						89.221.050
	5%			10%	8.111.005	TOTAL	8.111.005

FIRMA ADMINISTRADOR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: Lic. GLORIA RIQUELME
Jefa Informe Dpto. Administrativo
Fomento de la Cadena Láctea en Paraguay

FIRMA DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dra. Liz Mabel Viveros
Coordinadora Ejecutiva
Fomento de la Cadena Láctea en Paraguay
Viceministerio de Ganadería