ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 12 de julio de 2024

Vehiculo Marca: **HYUNDAI SANTA FE** **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

R/M Nº
998

Chapa Nº _BFG 395_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** **DIVISIÓN TESORERÍA**

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				8	48.000	384.000
FILTRO DE ACEITE				1	136.000	136.000
FILTRO DE AIRE				1	109.000	109.000
JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO				1	893.000	893.000
RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DE FRENO DELANTERO				1	220.000	220.000
MATERIALES AUXILIARES				1	120.000	120.000
MANO DE OBRA				14	110.000	1.540.000
PRSUPUESTO ADICIONAL						
GOMA MARCO DE PUERTA LH				1	329.000	329.000
MANIJA ABRE CAPOT				1	26.000	26.000
CABO CAPOT				1	104.000	104.000
BASE MANIJA ABRE CAPOT				1	75.000	75.000
DEPOSITO LIMPIAPARABRISAS				1	151.000	151.000
MOTOR LIMPIAPARABRISAS				1	736.000	736.000
MEDIDOR NIVEL RESERVORIO AGUA				1	101.000	101.000
					TOTAL	4.924.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	

Automotor — ISUZU — HYUNDAI — GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

998

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175261

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

R.U.C.: *80000856-1* **FECHA:** 12/07/2024

VEHICULO:	SANTA FE	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHSH81XCBU621607
CHAPA:	BFG 395	**COLOR:**	GRIS	2010. Telefonía.	
KM:	455,169	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.21	Cambio de aceite motor.	8	48,000	384,000
6 – 1.22	Filtro de aceite.	1	136,000	136,000
6 – 1.23	Filtro de aire.	1	109,000	109,000
1 – 1.1	Juego de pastillas delantero.	1	893,000	893,000
1 – 1.10	Rectificaci?n de dos discos de freno delantero.	1	220,000	220,000
1 – 1.21	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
1 – 1.22	Mano de Obra	14	110,000	1,540,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Goma Marco de Puerta LH	1	329,000	329,000
	Manija abre capót	1	26,000	26,000
	Cabo Capot	1	104,000	104,000
	Base manija abre capot	1	75,000	75,000
	Deposito limpiaparabrisas	1	151,000	151,000
	Motor Limpiaparabrisas	1	736,000	736,000
	Medidor Nivel Reservorio Agua	1	101,000	101,000
	TOTAL GS.			**4,924,000**

TOTAL GENERAL	**4,924,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....
Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Molinas
Jefe de Sección Talleres
BNF