POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 090

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *25/8/2022*

Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary

Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° EAJ 635 PY

CHASIS N°: MPATFS85HBH527761 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX

DEPENDENCIA: COMISARIA 7 ASUNCION

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
4	1.5	Zapatas de frenos delantero	166.666	**666.664**
2	1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	38.743	**77.486**
6	1.40	Mano de Obra	44.608	**267.648**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	**210.768**
2	2.8	Buje estabiliazador central	42.177	**84.354**
1	2.9	Bieleta estabilizadora LH	54.408	**54.408**
1	2.10	Bieleta estabilizadora RH	54.408	**54.408**
2	2.25	Ruleman de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	Ruleman de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	Reten de maza delantera	40.805	**81.610**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
1	5.1	Foco de alta y baja	15.727	**15.727**
2	5.2	Foco de filamentos	15.727	**31.454**
2	5.7	Faro trasero	206.712	**413.424**
4	5.39	Mano de Obra	44.608	**178.432**
1	6.20	Correa principal frente motor	71.174	**71.174**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	197.471	**197.471**
1	6.22	Reten frente motor	61.933	**61.933**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
2	6.60	Mano de Obra	44.608	**89.216**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/litros	10.457	**31.371**
1	7.29	Mano de Obra	44.608	**44.608**
		TOTAL		**6.242.996**

Son guaraníes: Seis millones doscientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y seis----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Fin.
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-908

ORDEN DE SERVICIO N° 091

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: 29/8/2022

Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary

Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N° EAJ 618 PY

CHASIS N°: MPATFR85JFT001576 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX

DEPENDENCIA: COMISARIA 1 BARRIO LA ESTACION GUAIRA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindor de frenos delantero	145.104	**290.208**
4	1.5	Zapatas de frenos delantero	166.666	**666.664**
2	1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	38.743	**77.486**
4	1.25	Perno de mordaza	77.335	**309.340**
6	1.40	Mano de Obra	44.608	**267.648**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	**210.768**
2	2.8	Buje estabiliazador central	42.177	**84.354**
1	2.9	Bieleta estabilizadora LH	54.408	**54.408**
1	2.10	Bieleta estabilizadora RH	54.408	**54.408**
2	2.25	Ruleman de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	Ruleman de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	Reten de maza delantera	40.805	**81.610**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
1	5.1	Foco de alta y baja	15.727	**15.727**
2	5.2	Foco de filamentos	15.727	**31.454**
2	5.4	Focos de busca huellas	21.888	**43.776**
2	5.7	Faro trasero	206.712	**413.424**
6	5.10	Foco led baliza techo	34.209	**205.254**
1	6.20	Correa principal frente motor	71.174	**71.174**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	197.471	**197.471**
1	6.22	Reten frente motor	61.933	**61.933**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
2	6.60	Mano de Obra	44.608	**89.216**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/litros	10.457	**31.371**
1	7.29	Mano de Obra	44.608	**44.608**
1	9.2	Radiador de intercooler	1.408.068	**1.408.068**
4	9.35	Mano de Obra	44.608	**178.432**
1	11.1	Mecnismo de levanta vidrio delantero izquierdo	196.415	**196.415**
1	11.2	Mecnismo de levanta vidrio delantero derecho	196.415	**196.415**
2	11.16	Mano de Obra	44.608	**89.216**
5	12.16	Cambio de aceite de caja por litro	10.457	**52.285**
1	13.14	Bomba auxiliar de embrague	105.059	**105.059**
1	13.17	Bomba central de embrague	126.621	**126.621**
4	13.18	Mano de Obra	44.608	**178.432**
3	14.21	Cruceta	132.782	**398.346**
2	14.23	Mano de Obra	44.608	**89.216**
		TOTAL		**9.931.647**

Son guaraníes: Nueve millones novecientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y siete----------

Contrato N° 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO GIBIL
Jefe de Taller
Gilco Par.S.R.L.

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

61

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente Nº 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 092

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *1/9/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N° BHE 750 PY
CHASIS N°. MPATFS85HBH527027 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE OPERACIONES POLICIALES

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	2.1	Amortiguadores	225.995	451.990
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	376.630
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	372.428
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	210.768
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	210.768
2	2.8	Buje estabiliazador central	42.177	84.354
1	2.9	Bieleta estabilizadora LH	54.408	54.408
1	2.10	Bieleta estabilizadora RH	54.408	54.408
2	2.25	Ruleman de maza delantera int	166.265	332.530
2	2.26	Ruleman de maza delantera ext	152.765	305.530
2	2.27	Reten de maza delantera	40.805	81.610
8	2.36	Mano de Obra	44.608	356.864
1	5.1	Foco de alta y baja	15.727	15.727
2	5.2	Foco de filamentos	15.727	31.454
2	5.4	Focos de busca huellas	21.888	43.776
2	5.7	Faro trasero	206.712	413.424
6	5.10	Foco led baliza techo	34.209	205.254
1	5.11	Conmutador de luces	822.792	822.792
4	5.39	Mano de Obra	44.608	178.432
1	6.20	Correa principal frente motor	71.174	71.174
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	197.471	197.471
1	6.22	Reten frente motor	61.933	61.933
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	85.036
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	79.799
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	85.960
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	83.656
2	6.60	Mano de Obra	44.608	89.216
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/litros	10.457	31.371
1	7.29	Mano de Obra	44.608	44.608
1	9.2	Radiador de intercooler	1.408.068	1.408.068
4	9.35	Mano de Obra	44.608	178.432
1	11.1	Mecnismo de levanta vidrio delantero izquierdo	196.415	196.415
1	11.2	Mecnismo de levanta vidrio delantero derecho	196.415	196.415
2	11.16	Mano de Obra	44.608	89.216
5	12.16	Cambio de aceite de caja por litro	10.457	52.285
1	13.1	Plato de presion	492.214	492.214
1	13.2	Disco	353.405	353.405
1	13.3	Cojinete de empuje	439.469	439.469
1	13.4	Horquilla	126.621	126.621
1	13.5	Guardapolvo de horquilla	46.531	46.531
1	13.14	Bomba auxiliar de embrague	105.059	105.059
1	13.17	Bomba central de embrague	126.621	126.621
4	13.18	Mano de Obra	44.608	178.432
		TOTAL		9.422.554

Son guaranies: Nueve millones cuatrocientos veintidos mil quinientos cincuenta y cuatro

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor De Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO GIBLE
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 093

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *1/9/2022*

Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary

Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°EAH 194 PY

CHASIS N°: MPATFR85HCT100975 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX

DEPENDENCIA: COMISARIA 11 ARROYO SECO

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	7.24	Perno diferencial	74.254	**74.254**
1	7.25	Planetario	259.078	**259.078**
2	7.26	Engranaje satelite	206.712	**413.424**
1	7.27	Caja diferencial	514.752	**514.752**
5	7.28	Cambio de aceite de diferencial por litros	10.457	**52.285**
8	7.29	Mano de Obra	44.608	**356.864**
1	13.1	Plato de presion	492.214	**492.214**
1	13.2	Disco	353.405	**353.405**
1	13.3	Cojinete de empuje	439.469	**439.469**
1	13.4	Horquilla	126.621	**126.621**
1	13.5	Guardapolvo de horquilla	46.531	**46.531**
1	13.6	Ruleman piloto	105.059	**105.059**
1	13.7	Volante de motor	1.398.827	**1.398.827**
8	13.8	Tornillo de volante	43.451	**347.608**
12	13.18	Mano de Obra	44.608	**535.296**
1	16.1	Cajas de transferencia completa	2.136.392	**2.136.392**
1	16.2	Actuador 4x4	505.211	**505.211**
1	16.3	Modulo 4x4	567.119	**567.119**
1	16.4	Comando 4x4	607.164	**607.164**
1	16.5	Reparacion de sistema electronico de 4x4	197.471	**197.471**
2	16.7	Cruceta de cardan	46.531	**93.062**
1	16.8	Centralizador de cardan	166.666	**166.666**
2	16.10	Cruceta de cardan 4x4	34.209	**68.418**
1	16.11	Brida de cardan tras. Lado diferencial	197.471	**197.471**
1	16.12	Brida de cardan del. Lado caja	135.863	**135.863**
1	16.13	Interruptor inhibidor	197.471	**197.471**
1	16.14	Cadena de transferencia	607.164	**607.164**
1	16.15	Brida	228.275	**228.275**
12	16.16	Mano de Obra	44.608	**535.296**
		TOTAL		**11.759.030**

Son guaraníes: Once millones setecientos cincuenta y nueve mil treinta----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE Nº 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

35

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 094

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: 5/9/2022
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°EAH 024 PY
CHASIS N°: MPATFS85HCT105038 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
DEPENDENCIA: DIRECCION DE POLICIA ITAPUA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	2.2	Rotulas inferiores	224.986	**449.972**
2	2.3	Rotulas superiores	210.986	**421.972**
2	2.18	Ruleman de maz delantera int	278.820	**557.640**
2	2.19	Ruleman de maz delantera ext	278.820	**557.640**
2	2.20	Reten de maza delantera	39.237	**78.474**
8	2.29	Mano de Obra	40.000	**320.000**
1	6.20	Correa principal frente motor	74.452	**74.452**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	302.088	**302.088**
1	6.29	Filtro de aceite	128.234	**128.234**
1	6.30	Filtro de aire	73.509	**73.509**
1	6.31	Filtro de combustible	61.380	**61.380**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/litros	15.061	**120.488**
1	6.56	Tensor correa	311.981	**311.981**
1	6.57	Correa dentada	183.396	**183.396**
6	6.58	Mano de Obra	40.000	**240.000**
1	7.10	Guardapolvo de homocineticas	66.380	**66.380**
1	7.11	Tulipas de homoci,lado caja	330.259	**330.259**
1	7.12	Tulipas de homoci,lado rueda	355.459	**355.459**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/litros	15.061	**45.183**
4	7.29	Mano de Obra	40.000	**160.000**
4	16.16	Cambio de aceite de caja por litros	15.061	**60.244**
1	12.22	Mano de Obra	40.000	**40.000**
2	15.1	Amortiguadores traseros	113.573	**227.146**
8	15.2	Bujes de elasticos	12.822	**102.576**
4	15.13	Mano de Obra	40.000	**160.000**
		TOTAL		**5.428.473**

Son guaraníes: Cinco millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos setenta y tres----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO N° 095

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: 7/9/2022
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N° SIN CHAPA PY
CHASIS N°: MPATFS85JLT000302 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
DEPENDENCIA: DIRECCION DE POLICIA ITAPUA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	**210.768**
2	2.8	Buje estabiliazador central	42.177	**84.354**
1	2.9	Bieleta estabilizadora LH	54.408	**54.408**
1	2.10	Bieleta estabilizadora RH	54.408	**54.408**
2	2.25	Ruleman de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	Ruleman de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	Reten de maza delantera	40.805	**81.610**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
2	5.2	Foco de filamentos	15.727	**31.454**
2	5.4	Focos de busca huellas	21.888	**43.776**
2	5.7	Faro trasero	206.712	**413.424**
6	5.10	Focos led baliza techo	34.209	**205.254**
1	5.11	Conmutador de luces	822.792	**822.792**
4	5.39	Mano de Obra	44.608	**178.432**
1	6.20	Correa principal frente motor	71.174	**71.174**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	197.471	**197.471**
1	6.22	Reten frente motor	61.933	**61.933**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
2	6.60	Mano de Obra	44.608	**89.216**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/litros	10.457	**31.371**
1	7.29	Mano de Obra	44.608	**44.608**
1	9.2	Radiador de intercooler	1.408.068	**1.408.068**
4	9.35	Mano de Obra	44.608	**178.432**
1	11.1	Mecanismo de levanta vidrio delantero izquierdo	196.415	**196.415**
1	11.2	Mecanismo de levanta vidrio delantero delantero	196.415	**196.415**
2	11.16	Mano de Obra	44.608	**89.216**
5	12.16	Cambio de aceite de caja por litros	10.457	**52.285**
1	13.1	Plato de presion	492.214	**492.214**
1	13.2	Disco	353.405	**353.405**
1	13.3	Cojinete de empuje	439.469	**439.469**
1	13.4	Horquilla	126.621	**126.621**
1	13.5	Guardapolvo de horquilla	46.531	**46.531**
1	13.6	Ruleman piloto	105.059	**105.059**
1	13.9	Corona volante	1.398.827	**1.398.827**
4	13.18	Mano de Obra	44.608	**178.432**
3	14.21	Cruceta	132.782	**398.346**
2	14.23	Mano de Obra	44.608	**89.216**
		TOTAL		**9.754.779**

Son guaraníes: Nueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y nueve----------

Contrato N° 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

Mario CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Act/Hab.1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO N° 096

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: 7/9/2022

Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary

Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° EAJ 634 PY

CHASIS N°: MPATFS85JLT0003466 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX

DEPENDENCIA: DPTO. DE FISCALIZACION Y DESARMADERO

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindor de frenos delantero	145.104	**290.208**
4	1.5	Zapatas de frenos delantero	166.666	**666.664**
2	1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	38.743	**77.486**
4	1.25	Perno de mordaza	77.335	**309.340**
6	1.40	Mano de Obra	44.608	**267.648**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotula inferior	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotula Superior	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	**210.768**
2	2.8	Buje estabilizador central	42.177	**84.354**
1	2.9	Bieleta estabilizadora LH	54.408	**54.408**
1	2.10	Bieleta estabilizadora RH	54.408	**54.408**
2	2.25	Ruleman de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	Ruleman de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	Reten de maza delantera	40.805	**81.610**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
1	5.1	Foco de alta y baja	15.727	**15.727**
2	5.2	Foco de filamentos	15.727	**31.454**
2	5.4	Focos de busca huellas	21.888	**43.776**
2	5.7	Faro trasero	206.712	**413.424**
6	5.10	Focos led baliza techo	34.209	**205.254**
1	6.20	Correa principal frente motor	71.174	**71.174**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	197.471	**197.471**
1	6.22	Reten frente motor	61.933	**61.933**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
2	6.60	Mano de Obra	44.608	**89.216**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/litros	10.457	**31.371**
1	7.29	Mano de Obra	44.608	**44.608**
1	9.2	Radiador de intercooler	1.408.068	**1.408.068**
4	9.35	Mano de Obra	44.608	**178.432**
		TOTAL		**8.499.642**

Son guaraníes: Ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y dos----------

Contrato N° 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

Mirian CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO N° 097

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: 9/9/2022
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° EAH 054 PY
CHASIS N°: MPATFR85HCT100876 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
DEPENDENCIA: DPTO. DE INVESTIGACION HOMICIDIO

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	308.521	**308.521**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	430.668	**861.336**
4	1.5	Zapatas de frenos delantero	300.102	**1.200.408**
2	1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	35.921	**71.842**
4	1.25	Perno de mordaza	45.959	**183.836**
6	1.37	Mano de Obra	40.000	**240.000**
1	6.20	Correa principal frente motor	74.452	**74.452**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	302.088	**302.088**
1	6.29	Filtro de aceite	128.234	**128.234**
1	6.30	Filtro de aire	73.509	**73.509**
1	6.31	Filtro de Combustible	61.380	**61.380**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	15.061	**120.488**
1	6.56	Tensor de correa	311.981	**311.981**
1	6.57	Correa dentada	183.396	**183.396**
8	6.58	Mano de Obra	40.000	**320.000**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/litros	15.061	**45.183**
1	7.29	Mano de Obra	40.000	**40.000**
5	12.16	Cambio de aceite de caja por litros	15.061	**75.305**
		TOTAL		**4.601.959**

Son guaraníes: Cuatro millones seiscientos un mil novecientos cincuenta y nueve----------

Contrato N° 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 098

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: 12/9/2022
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°AAGR 948 PY
CHASIS N°: MPATFS86JNT000629 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
DEPENDENCIA: DIRECCION DE POLICIA CENTRAL

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindro de freno tras.	145.104	**290.208**
4	1.5	Zapatas de frenos delantero	166.666	**666.664**
2	1.6	Tambores de freno trasero	366.893	**733.786**
1	1.7	Caño de freno de mano	62.155	**62.155**
1	1.8	Bomba central de freno	299.124	**299.124**
2	1.10	Cambio de fluido de freno por litros	5.532	**11.064**
4	1.25	Perno de mordaza	77.335	**309.340**
8	1.40	Mano de Obra	44.608	**356.864**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
2	2.8	Buje estabiliazador central	42.177	**84.354**
1	2.9	Bieleta estabilizadora LH	54.408	**54.408**
1	2.10	Bieleta estabilizadora RH	54.408	**54.408**
1	2.23	Maza rueda delantera	350.189	**350.189**
2	2.25	Ruleman de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	Ruleman de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	Reten de maza delantera	40.805	**81.610**
4	2.32	Perno parrilla	36.103	**144.412**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
1	6.20	Correa principal frente motor	71.174	**71.174**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	197.471	**197.471**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
		TOTAL		**6.842.425**

Son guaranies: Seis millones ochociento cuarenta y dos mil cuatrocientos veinticinco----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICIA NACIONAL

Paraguay de la gente
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

64

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 099

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *12/9/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°AAGR 948 PY
CHASIS N°: MPATFS86JNT000629 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
DEPENDENCIA: DIRECCION DE POLICIA CENTRAL

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
1	6.35	Soporte de caja	135.863	**135.863**
2	6.60	Mano de Obra	44.608	**89.216**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/litros	10.457	**31.371**
1	7.29	Mano de Obra	44.608	**44.608**
1	8.20	Alineacion y balanceo	33.024	**33.024**
2	8.21	Mano de Obra	44.608	**89.216**
1	7.10	Guargapolvo de homocineticas	46.531	**46.531**
1	7.11	Tulipas de homocinet. Lado caja	271.400	**271.400**
1	7.12	Tulipas de homocinet. Lado rueda	271.400	**271.400**
1	7.13	Bujes de soporte tunel de dife.	74.254	**74.254**
1	7.14	Homocinetica del	579.440	**579.440**
1	7.15	Reten de Homocinetica	77.335	**77.335**
1	7.16	Ruleman eje homocinetica	197.471	**197.471**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/litros	10.457	**31.371**
1	7.29	Mano de Obra	44.608	**44.608**
2	8.2	Precap	111.703	**223.406**
2	8.3	Guardapolvo	35.529	**71.058**
2	8.4	Muñequin	108.159	**216.318**
4	8.5	Esparrado de rueda	35.529	**142.116**
4	8.6	Tuerca de rueda	22.548	**90.192**
1	8.20	Alineacion y balanceo	33.024	**33.024**
4	8.21	Mano de Obra	44.608	**178.432**
		TOTAL		**3.055.310**

Son guaraníes: Tres millones cincuenta y cinco mil trescientos diez----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE Nº 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARTIN GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1 al 4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

77

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 100

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *12/9/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N° HFV 400 PY
CHASIS N°: MPATFS85JKT001473 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
DEPENDENCIA: DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	2.25	Ruleman de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	Ruleman de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	Reten de maza delantera	40.805	**81.610**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
10	5.10	Foco led baliza techo	34.209	**342.090**
4	5.36	Mano de Obra	44.608	**178.432**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
4	6.60	Mano de Obra	44.608	**178.432**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/litros	10.457	**31.371**
1	8.7	Bomba de direccion hidraulica	827.148	**827.148**
2	8.9	Cambio de aceite de direccion hidraulica por litros	10.457	**20.914**
1	8.20	Alineacion y balanceo	33.024	**33.024**
6	8.21	Mano de Obra	44.608	**267.648**
4	12.16	Cambio de aceite de caja por litros	10.457	**41.828**
1	13.1	Plato de presion	492.214	**492.214**
1	13.2	Disco	353.405	**353.405**
1	13.3	Cijinete de empuje	439.469	**439.469**
1	13.4	Horquilla	126.621	**126.621**
1	13.16	Bombin auxiliar de embrague	83.496	**83.496**
1	13.17	Bomba central de embrague	126.621	**126.621**
6	13.18	Mano de Obra	44.608	**267.648**
2	15.1	Amortiguadores traseros	191.015	**382.030**
8	15.2	Bujes de elasticos	115.709	**925.672**
2	15.3	Grilletes de elasticos	83.496	**166.992**
4	15.15	Mano de Obra	44.608	**178.432**
1	17.3	Bomba de combustible de tanque	1.075.385	**1.075.385**
4	17.6	Pico inyector electronico	859.756	**3.439.024**
		TOTAL		**11.388.881**

Son guaraníes: Once millones trescientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y un----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Tesorería Actividad 04

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 101

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *14/9/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° AADA 497 PY
CHASIS N°: MPAUCS85GKT000297 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
DEPENDENCIA: DIRECCION DE PREVENCION Y SEGURIDAD

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindro de freno tras.	145.104	**290.208**
2	1.10	Cambio de fluido de freno por litros	5.532	**11.064**
4	1.5	Zapata de frenos tras.	166.666	**666.664**
2	1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	38.743	**77.486**
4	1.25	Perno de mordaza	77.335	**309.340**
6	1.40	Mano de Obra	44.608	**267.648**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	**210.768**
2	2.8	Buje estabiliazador central	42.177	**84.354**
1	2.9	Bieleta estabilizadora LH	54.408	**54.408**
1	2.10	Bieleta estabilizadora RH	54.408	**54.408**
2	2.25	Ruleman de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	Ruleman de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	Reten de maza delantera	40.805	**81.610**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
1	5.1	Foco de alta y baja	15.727	**15.727**
2	5.2	Foco de filamentos	15.727	**31.454**
2	5.4	Foco de busca huellas	21.888	**43.776**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
2	6.60	Mano de Obra	44.608	**89.216**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/litros	10.457	**31.371**
1	7.29	Mano de Obra	44.608	**44.608**
5	12.16	Cambio de aceite de caja por litros	10.457	**52.285**
		TOTAL		**6.027.235**

Son guaraníes: Seis millones veintisiete mil doscientos treinta y cinco----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE Nº 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección General de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 04

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 102

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *16/9/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N° EAJ 820 PY
CHASIS N°: 8AJFS8CDX01215444 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: AGRUPACION MONTADA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	308.521	**308.521**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	430.668	**861.336**
2	1.4	Cilindro de freno tras.	106.086	**212.172**
1	1.10	Cambio de fluido de freno por litros	8.660	**8.660**
4	1.5	Zapata de frenos tras.	300.102	**1.200.408**
2	1.6	Tambores de freno traseros	391.683	**783.366**
4	1.25	Perno de mordaza	45.959	**183.836**
6	1.37	Mano de Obra	40.000	**240.000**
2	2.2	Rotulas inferiores	224.986	**449.972**
2	2.3	Rotulas superiores	210.986	**421.972**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	59.597	**238.388**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	58.663	**234.652**
2	2.18	Reuleman de maza delantera int	278.820	**557.640**
2	2.19	Reuleman de maza delantera ext	278.820	**557.640**
2	2.20	Reten de maza delantera	39.237	**78.474**
4	2.29	Mano de Obra	40.000	**160.000**
1	5.1	Foco de alta y baja	20.843	**20.843**
2	5.2	Foco de filamentos	7.792	**15.584**
1	6.20	Correa orincipal frente motor	74.452	**74.452**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	302.088	**302.088**
1	6.29	Filtro de aceite	128.234	**128.234**
1	6.30	Filtro de aire	73.509	**73.509**
1	6.31	Filtro de combustible	61.380	**61.380**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	15.061	**120.488**
1	6.56	Tensor correa	311.981	**311.981**
1	6.57	Correa dentada	183.396	**183.396**
6	6.58	Mano de Obra	40.000	**240.000**
		TOTAL		**8.028.992**

Son guaraníes: Ocho millones veintiocho mil novecientos noventa y dos----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Fin.
Tesorería Actividad 04

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

102

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 103

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *16/9/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° EAJ 804 PY
CHASIS N°: 8AJFS8CD201215468 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: COMISARIA 21 ASUNCION

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	308.521	**308.521**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	430.668	**861.336**
4	1.25	Perno de mordaza	45.959	**183.836**
4	1.37	Mano de Obra	40.000	**160.000**
2	2.8	Bujes estabilizador central	21.846	**43.692**
1	2.9	Bieleta estabilizador LH	67.024	**67.024**
1	2.10	Bieleta estabilizador RH	67.024	**67.024**
2	2.18	Reuleman de maza delantera int	278.820	**557.640**
2	2.19	Reuleman de maza delantera ext	278.820	**557.640**
2	2.20	Reten de maza delantera	39.237	**78.474**
4	2.29	Mano de Obra	40.000	**160.000**
1	6.29	Filtro de aceite	128.234	**128.234**
1	6.30	Filtro de aire	73.509	**73.509**
1	6.31	Filtro de combustible	61.380	**61.380**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	15.061	**120.488**
2	6.58	Mano de Obra	40.000	**80.000**
		TOTAL		**3.508.798**

Son guaraníes: Tres millones quinientos ocho mil setecientos noventa y ocho----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

112

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 104

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: 20/9/2022
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N° BSS 571 PY
CHASIS N°: 8AJFZ29G106178927 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: COMISARIA SEXTA ASUNCION

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	308.521	**308.521**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	430.668	**861.336**
4	1.25	Perno de mordaza	45.959	**183.836**
4	1.37	Mano de Obra	40.000	**160.000**
2	2.8	Bujes estabilizador central	21.846	**43.692**
1	2.9	Bieleta estabilizador LH	67.024	**67.024**
1	2.10	Bieleta estabilizador RH	67.024	**67.024**
2	2.18	Reuleman de maza delantera int	278.820	**557.640**
2	2.19	Reuleman de maza delantera ext	278.820	**557.640**
2	2.20	Reten de maza delantera	39.237	**78.474**
4	2.29	Mano de Obra	40.000	**160.000**
1	6.29	Filtro de aceite	128.234	**128.234**
1	6.30	Filtro de aire	73.509	**73.509**
1	6.31	Filtro de combustible	61.380	**61.380**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	15.061	**120.488**
2	6.58	Mano de Obra	40.000	**80.000**
		TOTAL		**3.508.798**

Son guaraníes: Tres millones quinientos ocho mil setecientos noventa y ocho----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador