ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 27 de julio de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

Chapa Nº BFG 395 Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
602							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				8,00	48.000	384.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	136.000	136.000
FILTRO DE AIRE				1,00	109.000	109.000
MANO DE OBRA				12,00	110.000	1.320.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1,00	265.000	265.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	115.000	115.000
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO				1,00	456.000	456.000
DISCOS DE FRENO TRASERO				1,00	889.000	889.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
HOMOCINETICA				1,00	3.405.000	3.405.000
TAPA RADIADOR				1,00	85.000	85.000
TAPON CARTER				1,00	20.000	20.000
					TOTAL	7.184.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotores

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al costo. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172898

Nombre o Razón Social:	**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**				
R.U.C.:	80000856-1			**FECHA:**	27/07/2023
VEHICULO:	SANTA FE	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHSH81XCBU621607
CHAPA:	BFG 395	**COLOR:**	GRIS		
KM:	434,868	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.21	Cambio de aceite motor.	8	48,000	384,000
6 – 1.22	Filtro de aceite.	1	136,000	136,000
6 – 1.23	Filtro de aire.	1	109,000	109,000
1 – 1.22	Mano de Obra	12	110,000	1,320,000
6 – 1.24	Filtro de combustible.	1	265,000	265,000
8 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	115,000	115,000
1 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero.	1	456,000	456,000
1 – 1.5	Discos de freno trasero.	1	889,000	889,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Homocinetica	1	3,405,000	3,405,000
	Tapa Radiador	1	85,000	85,000
	Tapon Carter	1	20,000	20,000
	TOTAL GS.			**7,184,000**

TOTAL GENERAL	**7,184,000**

V°. B°. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF