TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro. 1002/5

Razón Social: WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
RUC: 2944689-9
REFERENCIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEGUNDA REGIÓN SANITARIA Y SERVICIOS DEPENDIENTES - Lote Num. 3 Mantenimiento y Reparación TOYOTA LAND CRUISER, Matricula EAJ 285 Cod. Pat. 011-310-06-0044
Nota: Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicio

Fecha de Emisión: 04/11/2022
Plazo de Entrega: Quince (15) días hábiles
Vigencia de Contrato: Desde la firma del Cont. hasta el 31 de diciembre 2024

DETALLE GENERAL

Item	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	total
321	1	Unidad	Provisión de Insumos para Reparación Radiador	200.392	200.392
322	1	Unidad	Mano de obra por Reparación Radiador	122.940	122.940
323	1	Unidad	Provisión de Bomba de agua	1.549.044	1.549.044
324	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Bomba de agua	147.528	147.528
327	1	Unidad	Provisión de Correa ventilador	110.646	110.646
328	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Correa ventilador	73.764	73.764
329	1	Unidad	Provisión de ventilador	737.640	737.640
330	1	Unidad	Mano por cambio de cambio de ventilador	73.764	73.764
331	1	Unidad	Provisión de aditivos para limpieza de radiador	172.116	172.116
332	1	Unidad	Mano de obra por Limpieza de radiador	73.764	73.764
333	1	Unidad	Provisión de insumos para Regulación de válvulas	73.764	73.764
334	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Regulación de válvulas	49.176	49.176
335	1	Unidad	Provisión de Filtro de combustible	181.951	181.951
336	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Filtro de combustible	36.882	36.882
337	1	Unidad	Provisión de Filtro de aceite	102.041	102.041
338	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Filtro de aceite	36.882	36.882
339	1	Unidad	Provisión de Filtro de aire	206.539	206.539
340	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Filtro de aire	36.882	36.882
341	11	Litros	Provisión de Aceite de motor por litro	55.323	608.553
342	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Aceite de motor	36.882	36.882
343	1	Unidad	Provisión de Juego casquillos de biela	181.951	181.951
344	1	Unidad	Mano de obra por cambios de casquillos de biela	147.528	147.528
345	1	Unidad	Provisión de Juego casquillos de bancada	362.673	362.673
346	1	Unidad	Mano de obra por cambio de casquillos de bancada	147.528	147.528
347	1	Unidad	Provisión de Juego de camisas	989.667	989.667
348	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Juego de camisas	147.528	147.528
349	1	Unidad	Provisión de Juego calces laterales	1.106.460	1.106.460
350	1	Unidad	Mano de obra por cambios de Juego calces laterales	147.528	147.528
351	1	Unidad	Provisión de Juego bujes de biela	368.820	368.820
352	1	Unidad	Mano de obra por cambio de bujes de biela	147.528	147.528
357	1	Unidad	Provisión de Correa única	110.646	110.646
358	1	Unidad	Mano de obra por cambios de Correa única	73.764	73.764
359	1	Unidad	Provisión de correa Dentada	442.584	442.584
360	1	Unidad	Mano de obra por cambio de correa Dentada	245.880	245.880
361	1	Unidad	Provisión de tensor de Correa Dentada.	245.880	245.880
362	1	Unidad	Mano de obra por cambio de tensor de Correa Dentada.	122.940	122.940
363	1	Unidad	Provisión de reten frente motor	86.058	86.058
364	1	Unidad	Mano de obra por cambio de reten frente motor	73.764	73.764
365	1	Unidad	Provisión de reten leva motor	79.911	79.911
366	1	Unidad	Mano de obra por cambio de reten leva motor	73.764	73.764
367	1	Unidad	Provisión reten tapa frente motor	86.058	86.058
368	1	Unidad	Mano de obra por cambio de reten tapa frente motor	73.764	73.764
369	1	Unidad	Provisión de reten bancada motor	147.528	147.528
370	1	Unidad	Mano de obra por cambio de reten bancada motor	73.764	73.764
371	1	Unidad	Provisión de Juego de juntas motor	860.580	860.580
372	1	Unidad	Mano de obra por cambio de juntas motor	184.410	184.410
373	1	Unidad	Provisión de Junta tapa motor	341.774	341.774
374	1	Unidad	Mano de obra por cambjo de Junta tapa motor	147.528	147.528
375	1	Unidad	Provisión de Junta tapa balancin	110.646	110.646
376	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Junta tapa balancin	98.352	98.352
377	1	Unidad	Provisión de junta Carter	73.764	73.764
378	1	Unidad	Mano de obra por cambio de junta Carter	49.176	49.176
385	4	Unidad	Provisión de Picos inyectores	547.083	2.188.332
386	4	Unidad	Mano de obra por cambio de Picos inyectores	147.528	590.112
391	1	Unidad	Provisión de Soportes de Caja	368.820	368.820
392	1	Unidad	Mano de obra por Cambio de Soportes de Caja	73.764	73.764
393	1	Unidad	Provisión de aditivo para limpieza de tanque de combustible	135.234	135.234
394	1	Unidad	Mano de obra por Limpieza de tanque de combustible	73.764	73.764
407	1	Unidad	Provisión de Engranaje de 1ª	686.005	686.005
408	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Engranaje de 1ª	147.528	147.528
409	1	Unidad	Provisión de Engranaje de 2ª	686.005	686.005
410	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Engranaje de 2ª	147.528	147.528
411	1	Unidad	Provisión de Engranaje de 3ª	713.052	713.052
412	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Engranaje de 3ª	147.528	147.528
413	1	Unidad	Provisión de Engranaje de 4ª	713.052	713.052
414	1	Unidad	Mano de obra por cambio de Engranaje de 4ª	147.528	147.528
415	1	Unidad	Provisión de Engranaje de 5ª	713.052	713.052
416	1	Unidad	Mano de obra por cabmio de Engranaje de 5ª	147.528	147.528
417	8	Litros	Provisión de aceite de caja por litro	55.323	442.584
			SUB TOTAL		**20.302.312**

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES, TRECIENTOS DOS MIL, TRECIENTOS DOCE ——

Forma de Pago: Se realizará en moneda nacional

Lugar de Entrega: II Region Sanitaria

Condiciones Especiales:

Usuario:

Lic. Laura Maria Vargas Candia
Directora Regional
Segunda Región Sanitaria
San Pedro

Lic. Gerard Alfonso Ayala
Administrador
II Región Sanitaria

Administrador Regional

Directora Regional

Dependencia Solicitante

USO INTERNO

Trámite Interno

M.S.P. Y B.S.

Expediente PAC 413076 LCO N° 01/2022
Resolución
Ejecución Presupuestaria:

Imputación Presupuestaria:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Región Sanitaria San Pedro
DIRECCIÓN

RAMIREZ AUTOREPUESTOS
RUC: 2944689-9
Cel.: 0973-598-317
CAMPO SANTANI