Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 586

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**Víctor Julián Ayala Perdomo**	**RUC.**	1514327-9
DOMICILIO:	Fdo. de la Mora N° 277 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa	**TERL/FAX:**	(021) 931-867
F. EMISIÓN:	26/10/2020	**F. ENTREGA:**	12/11/2020
LUGAR ENTREGA	Edificio 1910 Sofia, Paraguayo Independiente y Río Blanco - Cañerías		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
30	Treinta	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm.	24.234	-	-	727.020
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm.	14.259	-	-	57.036
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 40 mm.	13.365	-	-	40.095
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y colocacion de caja sifonada.	98.306	-	-	196.612
14	Catorce	Restauracion y/o reparacion de edificios.mamposteria Pilar 0 32 x 0 32 m con ladrillo comun.	68.750	-	-	962.500
32	Treinta y dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura a la cal con fijador.	52.000	-	-	1.664.000
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura con Impacril y tela bidim.	135.000	-	-	1.080.000
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de mamposteria de 0,15.	58.000	-	-	174.000
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de mamposteria de 0,30.	58.000	-	-	116.000
12	Doce	Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de piso.	58.000	-	-	696.000

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	**COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS** (Verificación de la efectiva recepción)	**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 586

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	100.000	-	-	100.000
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	250.000	-	-	250.000
7	Siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.contra pisos De 7 cm con cascotes.	36.500	-	-	255.500
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.contra pisos De 10 cm con cascotes.	44.437	-	-	222.185
11,8	Once coma ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques A una capa.	31.875	-	-	376.125
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques De cielo raso.	46.875	-	-	46.875
12	Doce	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito.	118.750	-	-	1.425.000
12	Doce	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Carpeta para piso ceramico o alfombra.	26.250	-	-	315.000
SUB-TOTALES				0	0	8.703.948
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Ocho millones setecientos tres mil novecientos cuarenta y ocho.-						8.703.948
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 791.268.-	Total IVA: 791.268.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	860/2019	65/2019	LP-23015-19-177960	22/20 - 12/20	286.474.704	8.703.948	277.770.756

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – Departamento de Obras – Dirección de Administración