ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 25 de febrero de 2025

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
1102

Chapa Nº _EAH 334_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** **DIVISIÓN TESORERÍA**

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				5	45.000	225.000
FILTRO DE ACEITE				1	45.000	45.000
FILTRO DE AIRE				1	100.000	100.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	177.000	177.000
ROTULAS INFERIORES				1	319.000	319.000
BUJES DE PARRILLA SUPERIOR				4	167.000	668.000
MATERIALES AUXILIARES				1	120.000	120.000
MANO DE OBRA				11	110.000	1.210.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
PROTECTOR INFERIOR				1	837.000	837.000
GUARDAFANGO DEL LH				1	278.000	278.000
GUARDAFANGO DEL RH				1	269.000	269.000
SEGURO GUARDAFANGO				10	7.000	70.000
					TOTAL	4.318.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN TRANSPORTE
Los precios mencionados se ajustan al contrato Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División División Transporte Gerencia Departamental de Administración

2109

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175545

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHJT81BACU474356 2012	*CHAPA:*	EAH 334	*KM:*	228,131
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	TUCSON	*CONTRATO Nº:*	12 / 2023	*FECHA:*	25/02/2025

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	5	45,000	225,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
13 – 1.2	Rotulas inferiores.	1	319,000	319,000
13 – 1.4	Bujes de parrilla superior.	4	167,000	668,000
13 – 1.19	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
13 – 1.20	Mano de Obra	11	110,000	1,210,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Protector Inferior	1	837,000	837,000
	Guardafango Del. LH	1	278,000	278,000
	Guardafango Del. RH	1	269,000	269,000
	Seguro guardafango	10	7,000	70,000
	TOTAL GS.			**4,318,000**

TOTAL GENERAL	**4,318,000**

Obs

** Los repuestos y/o mano de obra contemplados como **Presupuesto Adicional** no se encuentran incluidos en la planilla de precios*

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Meaurí
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN TRANSPORTE** **Sección Talleres**
DE	:	**DIVISIÓN DE TESORERIA**
REF	:	Servicio de mantenimiento
FECHA	:	25/02/2025

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI TUCSON CHAPA N° EAH 334,** a nuestro cargo.

Atentamente,

BENICIO VELÁZQUEZ
ENCARGADO
Sección Transporte de Valores

Lic. Rubén Marcelo García Di Natale
Encargado de Despacho
Gerencia Departamental de Tesoreria