ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 5 de febrero de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKR 847_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
808							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO ACEITE MOTOR				5,00	45.000	225.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	45.000	45.000
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO				1,00	494.000	494.000
FOCO DE ALTA Y BAJA				1,00	84.000	84.000
FOCOS DE FILAMENTOS				2,00	15.000	30.000
CORREA DE ALTERNADOR				1,00	415.000	415.000
GAS REFRIGERANTE 134 A				1,00	330.000	330.000
BOBINA				1,00	414.000	414.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	177.000	177.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	120.000	120.000
MANO DE OBRA				22,00	110.000	2.420.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
ACEITE PARA COMPRESOR				1,00	150.000	150.000
POLEA TENSORA				2,00	401.000	802.000
CONJUNTO POLEA				1,00	1.273.000	1.273.000
MANGUERA A/C				1,00	503.000	503.000
VÁLVULA DE COMPRESOR A/C				1,00	1.154.000	1.154.000
					TOTAL	8.636.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato	Oscar R. Legüizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

808

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU · HYUNDAI · GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0173488

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

R.U.C.: *80000856-1* **FECHA:** 05/02/2024

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU413123
CHAPA:	BKR 847	**COLOR:**	GRIS		
KM:	217,298	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	5	45,000	225,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
12 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero.	1	494,000	494,000
16 – 1.1	Foco de alta y baja.	1	84,000	84,000
16 – 1.2	Focos de filamentos.	2	15,000	30,000
15 – 1.3	Correa de Alternador.	1	415,000	415,000
19 – 1.11	Gas refrigerante 134 A.	1	330,000	330,000
19 – 1.13	Bobina.	1	414,000	414,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
19 – 1.18	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
19 – 1.19	Mano de Obra	22	110,000	2,420,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Aceite para compresor	1	150,000	150,000
	Polea Tensora	2	401,000	802,000
	Conjunto Polea	1	1,273,000	1,273,000
	Manguera A/C	1	503,000	503,000
	Válvula de Compresor A/C	1	1,154,000	1,154,000
	TOTAL GS.			**8,636,000**

TOTAL GENERAL **8,636,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

V°. B°. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF