Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010206

Fecha: 12-05-2022 Solicitante: Academia

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Baños Damas
✓ fluorescentes de 40w tipo Led 6
✓ Cambio de fluorescentes de 40w tipo Led 6
* Pasillos 2do Piso
✓ fluorescentes de 40w tipo Led 12
✓ Cambio de fluorescentes de 40w tipo Led 12
* Biblioteca
✓ fluorescentes de 40w tipo Led 29
✓ Cambio de fluorescentes de 40w tipo Led 29

Conforme Cliente

Firma

Nombre Fernando Florentín

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010207

Fecha: 12-03-2022 Solicitante: Academia

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Codna P.B
✓ Fluorescentes de 40w tipo Led 4
✓ Cambio de Fluorescentes de 40 w tipo Led 4

Conforme Cliente

Firma

Nombre Fernando Florentin

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero