ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 12 de setiembre de 2024

Vehiculo Marca: TOYOTA HIACE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2017

R/M Nº 1075

Chapa Nº _HDY 691_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACIÓN

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MANO DE OBRA				1	120.000	120.000
GAS ECOLÓGICO				2	70.000	140.000
CORREA DE ALTERNADOR				1	405.700	405.700
PRESUPUESTO ADICIONAL						
LIMPIEZA DE CONDENSADOR				1	236.600	236.600
CAMBIO DE GOMAS DE LIMPIAPARABRISAS				1	18.200	18.200
CAMBIO DE MOTOR DE ELECTROVENTILADOR				1	272.999	272.999
LIMP.EXTERIOR DE RADIADOR DE AGUA				1	272.999	272.999
CAMBIO DE CORREA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA				1	27.300	27.300
CAMBIO DE CORREA DE AIRE				1	81.899	81.899
CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE Y ADITIVO				1	181.999	181.999
CONTROLAR SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE				1	181.999	181.999
REVISAR,CONTROLAR LEVANTA TEMPERATURA				1	91.000	91.000
USO DE RECICLADOR DE GAS MAQ.N°1				1	91.000	91.000
REFRIGERANTE P/RADIADOR 4LT				2	417.129	834.258
CONJ.VENTILADOR RADIADOR C/MOTOR				1	13.099.515	13.099.515
GOMA L/P				1	179.366	179.366
CORREA D/H				1	235.800	235.800
CORREA A/A				1	305.536	305.536
					TOTAL	16.776.170

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato, Oscar R. Legizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A. SGRC-F-003

1075

PRESUPUESTO

Fecha: 12/09/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: JTFJK02P805013243
Chapa: HDY691 ~ HIACE-2017-5ta. Dptal. ADM.
Color: BLANCO
Kilometraje: 265470
Orden Nro.: T11-I-31845
Asesor.: Pedro Cords
Presupuesto Nro.: 3184511
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Complejo

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	35.1.16 Mano de Obra	1	109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
	37.1.12 Gas ecológico	2	63.636	127.272	0	12.728	140.000	0
A99	35.1.11 Correa de alternador	1,00	368.818	368.818	0	36.882	405.700	0

Total General:		0	60.518
Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO		0	**665.700**

Trazabilidad de contacto al cliente:

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

TOYOTOSHI S.A. SGRC-F-003

1075

PRESUPUESTO

Fecha: 12/09/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: JTFJK02P805013243
Chapa: HDY691 - Hilux 2017 - Gcia. Dpto. de Adm.
Color: BLANCO
Kilometraje: 265470
Orden Nro.: T11-I-31845
Asesor.: Pedro Cords
Presupuesto Nro.: 3184512
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Presupuesto Adicional

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	LIMPIEZA DE CONDENSADOR.		82.727	215.090	0	21.510	236.600	0
	CAMBIO DE GOMA DE LIMPIA PARABRISAS am		82.727	16.545	0	1.655	18.200	0
	CAMBIO DE MOTOR DE ELECTROVENTILADOR		82.727	248.181	0	24.818	272.999	0
	LIMP. EXTERIOR DE RADIADOR DE AGUA		82.727	248.181	0	24.818	272.999	0
	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULI		82.727	24.818	0	2.482	27.300	0
	CAMBIO DE CORREA DE AIRE		82.727	74.454	0	7.445	81.899	0
	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE Y ADITI		82.727	165.454	0	16.545	181.999	0
	CONTROLAR SISTEMA DE REFRIGERACION DE		82.727	165.454	0	16.545	181.999	0
	REVISAR/CONTROLAR LEVANTA TEMPERATUR		82.727	82.727	0	8.273	91.000	0
	USO DE RECICLADOR DE GAS MAQ. Nº 1		82.727	82.727	0	8.273	91.000	0
0888980071	REFRIGERANTE P/ RADIADOR 4LT	2,00	379.208	758.416	0	75.842	834.258	0
1636030023	CONJ. VENTILADOR RADIADOR C/MOTOR	1,00	11.908.650	11.908.650	0	1.190.865	13.099.515	0
8521444140	GOMA L/P	1,00	163.060	163.060	0	16.306	179.366	0
9933200920	CORREA D/H	1,00	214.365	214.365	0	21.435	235.800	0
9933261170	CORREA A/A	1,00	277.760	277.760	0	27.776	305.536	0
	Total General:				0	1.464.588		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		**16.110.470**	

Trazabilidad de contacto al cliente:

ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO - PRESUPUESTO ADICIONAL

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
DE	:	**Sección Talleres**
REF	:	Solicitud de mantenimiento y reparación
FECHA	:	12 / 09 / 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar el servicio de mantenimiento y reparación para la camioneta Toyota Hiace Chapa N° HDY 691, a cargo de la Gcia. Dptal. de Administración.

Atentamente,

Juan Alberto Vray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

V° B°
DIV. SERV. GRALES.
Carlos L. López Gómez
Jefe de División
Servicios Generales
Gerencia Departamental de Administración