DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN SBE N° 04/2021 **Contrato: 55/2021**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP Y AIG - AD REFERENDUM

Proveedor: CANTERO S.A

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
4	2	Mantenimiento de Tractor Valmet 885, N° de Orden MC 02, Cod. Pat. N° 103-05-01-0306				-
4	2.1	Reparación del motor de arranque	Unid.	1	667.680	667.680
4	2.2	Mano de obra por reparación del motor de arranque.	Unid.	1	166.920	166.920
4	2.3	Reparación del alternador.	Unid.	1	500.760	500.760
4	2.4	Mano de obra por reparación del alternador.	Unid.	1	125.190	125.190
4	2.5	Reparación del cableado del sistema eléctrico en gral.	Unid.	1	333.840	333.840
4	2.6	Mano de obra por reparación del cableado del sistema eléctrico en gral.	Unid.	1	83.460	83.460
4	2.7	Reparación de los faros delanteros	Unid.	1	375.570	375.570
4	2.8	Mano de obra por reparación de los faros delanteros.	Unid.	1	93.893	93.893
4	2.9	Cambio de todos los focos	Unid.	1	125.190	125.190
4	2.10	Mano de obra por cambio de todos los focos	Unid.	1	31.298	31.298
4	2.11	Correa de alternador	Unid.	1	125.190	125.190
4	2.12	Mano de obra por cambio de correa de alternador	Unid.	1	31.298	31.298
4	2.13	Pernos fusibles de palanca de cambio	Unid.	1	500.760	500.760
4	2.14	Mano de obra por cambio de pernos fusibles de palanca de cambio	Unid.	1	125.190	125.190
4	2.15	Disco encastre de toma de fuerza	Unid.	1	500.760	500.760
4	2.16	Mano de obra por cambio de disco de encastre de toma de fuerza	Unid.	1	125.190	125.190
4	2.17	Batería 12V. 150 Amp. libre de mant. para tractor	Unid.	1	1.877.850	1.877.850
4	2.18	Mano de obra por cambio de batería 12V.- 150 Amp. libre de mant. para tractor	Unid.	1	469.463	469.463
4	2.19	Plato de presión de embrague	Unid.	1	500.760	500.760
4	2.20	Mano de obra por cambio de plato de presión de embrague	Unid.	1	125.190	125.190
4	2.21	Disco de embrague	Unid.	1	375.570	375.570
4	2.22	Mano de obra por cambio de disco de embrague	Unid.	1	93.893	93.893
4	2.23	Ruleman empuje de embrague	Unid.	1	375.570	375.570
4	2.24	Mano de obra por cambio de ruleman de empuje de embrague	Unid.	1	93.893	93.893
4	2.29	Kit de adaptación de bomba de agua.	Unid.	1	817.908	817.908
4	2.30	Mano de obra por instalación de kit de adaptación de bomba de agua	Unid.	1	204.477	204.477
4	2.33	Soporte de cilindro.	Unid.	1	375.570	375.570
4	2.34	Mano de obra por cambio de soporte de cilindro	Unid.	1	93.893	93.893
4	2.35	Vástago de dirección.	Unid.	1	817.908	817.908
4	2.36	Mano de obra por cambio de vástago de dirección	Unid.	1	204.477	204.477
4	2.37	Reparo de cilindro de dirección.	Unid.	1	751.140	751.140
4	2.38	Mano de obra por instalación de juego de reparo de cilindro de dirección	Unid.	1	187.785	187.785
4	2.39	Buje guía.	Unid.	2	375.570	751.140
4	2.40	Mano de obra por cambio de buje guía.	Unid.	2	93.893	187.786
4	2.41	Tapa cilindro de dirección lado derecho.	Unid.	1	375.570	375.570
4	2.42	Mano de obra por cambio de tapa de cilindro de dirección lado derecho	Unid.	1	93.893	93.893
4	2.51	Ruleman.	Unid.	4	358.878	1.435.512
4	2.52	Mano de obra por cambio de ruleman.	Unid.	4	93.893	375.572
4	2.53	Tuerca.	Unid.	12	37.557	450.684
4	2.54	Mano de obra por cambio de tuerca.	Unid.	12	9.389	112.668
					TOTAL	**15.060.361**

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

FECHA: 09/12/2021

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: Walter casino.

FISCAL ADJUNTO:

CONTRATISTA:

CANTERO SA.
RUC: 80051886 - 1