isterio Público
lica del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 3 - CURUGUATY

Nº 922

Taller Robert
Carmen Oviedo c/ Benjamin Aceval
1401948-5

Fecha 09/02/24

ENCIA DE BIENES
1-26, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1779-2737, Chasis Nº MPATF85JET001680, Chapa Nº BNH-935

ST.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
,00		Cambiar radiador	3.190.000			3.190.000
,00		Mano de obra por hora para los items 410 al 435 y 437 al 461	70.000			140.000
,00		Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	150.000			300.000
,00		Cambiar buje parrilla superior ambos	420.000			420.000
,00		Mano de obra por hora para los items 312 al 327	70.000			140.000
,00		Cambair focos de luz alta y baja c/u	80.000			160.000
,00		Cambair focos busca huellas c/u	110.000			220.000
,00		Mano de obra por hora para los items 360 al 387	70.000			70.000
,00		Cambiar Juego reparacion mordaza freno delantero c/u	160.000			320.000
,00		Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	640.000			640.000
,00		Mano de obra por hora para los items 343 al 358	70.000			140.000

RETENCIONES

Sub Total		5.218.182
I.V.A.	30.0%	156.545
Renta	4.0%	208.727
SICP	0,4%	20.038
M.J.	0.05%	2.505
M.D.P.	0.05%	2.505
		390.320

Firma del Ord
Econ. Expi
DIRECTOR GRAL

5.740.000

521.818

ANIES CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL

Lic. Carlos Zarza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

R

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Expidio Palacios

Alcy Agüero

Lic. Alcy Agüero
Administrador Regional
Depar... Curuguaty

TALLER ROBERT
de Roberto O. Torres
RUC: 1.401.948-5
Cel.: 0981-256 112

Escaneado con CamScanner