ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 1 de Febrero de 2022

Vehículo Marca: TOYOTA FORTUNER **Tipo:** Fortuner **Modelo:** 2016

Chapa Nº BXA 030__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACION

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
10	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MANO DE OBRA				1.00	120.000	120.000
SERVICIO DE ENGRASE DE RULEMANES Y ALEMITES				1.00	24.000	24.000
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				1.00	84.950	84.950
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				1.00	188.150	188.150
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR(6,90 LITROS)				6.90	49.700	342.930
					TOTAL	760.030

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 391172 DE LA FIRMA TOYOTOSHI S.A.

Sirvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar. JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres	Los precios mencionados se ajustan al Boletín. Oscar R. Legui Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

C.P. ANTONIO MAIDANA MEDINA
Jefe de División
Servicios Generales

ROQUE ALBERTO GONZÁLEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

Fecha: 01/02/2022
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehiculo: 8AJYZ59G603068225
Chapa: BXA030 Factura Gto. Dptal. Adm
Color: NEGRO
Kilometraje: 109151
Orden Nro.: T1-I-391172
Asesor.: Alexis Gonzalez
Presupuesto Nro.: 391172
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS TALLER (10)
Observaciones : Trabajo Menor

		Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
1	1.7	Mano de Obra	1,00	109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
1	1.5	Servicio de engrase de rulemanes y alemites.	1,00	21.818	21.818	0	2.182	24.000	0
A99	1.3	Cambio de filtro de aceite.	1,00	77.227	77.227	0	7.723	84.950	0
A99	1.2	Cambio de filtro de combustible.	1,00	171.045	171.045	0	17.105	188.150	0
LUB01	1.1	Cambio de aceite de motor(6.90 litros)	6,90	45.182	311.756	0	31.174	342.930	0
		Total General:				0	69.094		
		Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		760.030	

Trazabilidad de contacto al cliente:

.....

.....

.....

.....

01 FEB 2022

Jaqueline Cardozo
Aux. Administrativo de Talleres
TOYOTOSHI S.A.

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Gerencia Talleres y Mantenimiento

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....