Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 020 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	8/FEB/2024
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento, Reparacion e Instalacion de Acondicionadores de Aire			ID del llamado	424.631
Proveedor:	NERI JAVIER CABALLERO PAEZ			RUC	1976058-2
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	004/2023	Vigencia: 31/12/2024	Firmado: 07/11/2023	Código de Cont.	CD-27003-23-234362

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalación de Acondicionadores de Aire					
1	276.1	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU ? Oficina del Interior - REPUESTO	N/A	N/A	1.00	387.500	387.500
2	276.2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU ? Oficina del Interior - MANO DE OBRA	N/A	N/A	1.00	111.875	111.875
3	281.1	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU □ Oficina del Interior - REPUESTO	N/A	N/A	1.00	110.000	110.000
4	281.2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU □ Oficina del Interior - MANO DE OBRA	N/A	N/A	1.00	45.000	45.000
5	283.1	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU ? Oficina del Interior - REPUESTO	N/A	N/A	1.00	88.225	88.225
6	283.2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU ? Oficina del Interior - MANO DE OBRA	N/A	N/A	1.00	28.525	28.525
7	287.1	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Carga completa de gas refrigerante DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU □ Oficina del Interior - REPUESTO	N/A	N/A	1.00	165.000	165.000
8	287.2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Carga completa de gas refrigerante DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU □ Oficina del Interior - MANO DE OBRA	N/A	N/A	1.00	41.250	41.250
TOTAL GUARANÍES							**977.375**

SON (EN LETRAS)	**Novecientos setenta y siete mil trescientos setenta y cinco.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	09/02/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	3	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	**Martes - 13 - Febrero - 2024**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	GERENCIA CENTRO SUR		
Observación	La orden emitida corresponde a la reparación de aire split 18.000 BTU con cod. Patrimonial 073-0507-0070, presupuestado por nota N° 015. Una vez emitida la Orden de Trabajo, el oferente deberá reparar los acondicionadores de aire dentro de los 3 dias hábiles posteriores contados a partir del primer día hábil después de la fecha de la recepción de la Orden de Trabajo por el proveedor, hasta el 31 de diciembre de 2024		
	—		

Adriana Raquel Jara Florentín
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo