DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	112/2023

Razón Social: FRIO UNIVERSAL S.R.L

Fecha de Emisión: 18/04/2023

RUC: 80006573-5
REFERENCIA: LCO Nº 01/2022,"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DEL IBS" I.D Nº 411.677
Nota: (a)Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Plazo de Entrega: Los servicios serán entregados dentro de los plazos establecidos en el cronograma de entregas del pliego de bases y condiciones

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Marca	Excenta	Precio Unit. Grab. 10 %	Total
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-18000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1500**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1333**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1333**				
4.2.7	1	UNIDAD	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 60.000 BTU			100.000	100.000
4.2.8	1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de motor ventilador			700.000	700.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-18000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1259**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-18000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1259**				
4.6.3	1	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 18.000 BTU (cotizar por 1 kilo)			80.000	80.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante			300.000	300.000
4.9.4	1	UNIDAD	Provision de repuestos - robinete de 1/2" para split			60.000	60.000
4.9.5	1	UNIDAD	Mano de obra por cambio de robinetes			450.000	450.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-18000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1229**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1123**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1120**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1119**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1118**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
			IVA %:				**5.690.000**
			TOTAL:				**5.690.000**

Son guaranies: CINCO MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA MIL.----------

Forma de pago: Crédito

Lugar de entrega: Instituto de Bienestar Social-Complejo Santo Domingo

Lic. Angélica Sanabria
Directora Administrativa
Instituto de Bienestar Social

Firma del Director
Dirección Administrativa

Firma del Director General
Dirección General

Dependencia solicitante:

USO INTERNO

Instituto de Bienestar Social

Expediente:
Resolución:
Ejecución Presupuestaria:

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

18/04/23