essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

# ORDEN DE SERVICIO Nº 02/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION -ASUNCION Y GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 383.728) - CONTRATO Nº 71/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020 HASTA EL 14/12/2021

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 8/1/2021

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº:758/2020

*PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:196/2020*

EQUIPO: BOMBA N°6 -TAC-PONTON

UBICACIÓN: CD MARIANO ROQUE ALONSO

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

| ITEM Nº | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2 | Confeccion /provision de impulsor según muestra | 1 | UNIDAD DE MEDIDA | 3.819.000 | **3.819.000** |
| 1.9.3 | Reparacion de la carcaza, según necesidad e indicaciones | 1 | UNIDAD DE MEDIDA | 71.186 | **71.186** |
| 1.9.4 | Confeccion y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce sae 64,según muestra | 1 | UNIDAD DE MEDIDA | 676.273 | **676.273** |
| 1.9.6 | Provision de sello mecanico según muestra | 1 | UNIDAD DE MEDIDA | 327.458 | **327.458** |
| 1.9.11 | verificacion del estado de las cajas de rodamientos | 2 | UNIDAD DE MEDIDA | 7.118 | **14.236** |
| 1.9.12 | Encamisado de la caja de rodamiento.segun indicacion | 2 | UNIDAD DE MEDIDA | 160.170 | **320.340** |
| 1.9.13 | Verificacion del estado del asiento de rodamiento,según indicacion | 1 | UNIDAD DE MEDIDA | 7.118 | **7.118** |
| 1.9.15 | Fabricacion y maquinado de la prensa estopa, en bronce,según modelo | 1 | UNIDAD DE MEDIDA | 71.313 | **71.313** |
| 1.9.18 | Fabricacion de chaveta en acero ,según muestra | 1 | UNIDAD DE MEDIDA | 49.830 | **49.830** |
| 1.9.20 | Balanceo del conjunto eje-impulsor | 1 | UNIDAD DE MEDIDA | 106.780 | **106.780** |
| 1.9.22 | verificacion y alineacion del eje de la bomba | 1 | UNIDAD DE MEDIDA | 10.678 | **10.678** |
| 1.9.23 | Confeccion y maquinado del eje de la bomba,con sus respectivos chaveteras en acero trefilado. | 1 | UNIDAD DE MEDIDA | 660.946 | **660.946** |
| SON GUARANIES: SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO. | | | | **6.135.158** | |

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL: UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

| | |
|---|---|
| MONTO | 785.171.926 |
| EJECUTADO | 12.448.282 |
| SALDO | 772.723.644 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 2% |

Lic. Raiza Oviedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Schmaria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

Jorge Duran

# COMUNICACIÓN INTERNA Nº GOGA/729/2022

**A** : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

**DE** : GERENCIA DE OPERACIONES

**Referencia** : Aclaración sobre Contrato ID 383.728.

**Fecha** : 07 – 11 – 2022.

Me dirijo a esa Gerencia, y por su intermedio donde corresponda, en el marco de la **LCO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" – ID 383.728, Contrato N° 71/2020,** con la empresa **HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A.,** donde se observa inconsistencia en la descripción de todos los **ítems** en las Ordenes de Servicio del N°01/2021 al N°28/2021 (a todos los número de ítem le antecede un número 1(uno)), esto se debe a un error involuntario de tipeo al momento de la elaboración de la solicitud de dicha Orden de Servicio.

Atentamente,

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap sa