OP: 65

28-02 Universidad Nacional del Este
FORMACION DE PROFESIONALES EN BELLAS ARTES
DPTO DE SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

Nº:12/2023

Nro. PAC : --
Llamado: --
Fecha de Orden: 17/07/2023
Plazo Entrega: 17/07/2023

Código Contratación: --
Fecha de Adjudicación: --
Plazo Contractual: --
Monto Adjudicado: --

Señor/es: GCE GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL, sirvase en proveer los Bienes y/o Servicios que a continuación se mencionan, con plazo de entrega hasta: 17/07/2023, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
3103)	--	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR LED HP (FUENTE INTERNA Y CHIP DE RESOLUCION)	6.0	95.000	570.000
3110)	--	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONITOR LED HP (FUENTE INTERNA Y CHIP DE RESOLUCIÓN)	6.0	65.000	390.000
3174)	--	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DESKJET HP (DEPOSITO DE TINTAS, CABEZAL, RODILLO)	6.0	95.000	570.000
5652)	--	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONITOR LCD HP (FUENTE INTERNA Y CHIP DE RESOLUCIÓN	6.0	65.000	390.000
5717)	--	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED UTP (CABLEADO Y CONECTOR RJ45)	8.0	95.000	760.000
5720)	--	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DESKJET HP (DEPÓSITO DE TINTAS, CABEZAL, RODILLO)	6.0	65.000	390.000
5721)	--	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DESKJET MULTIFUNCIÓN HP (DEPÓSITO DE TINTAS, CABEZAL, RODILLO)	6.0	65.000	390.000
5742)	--	Mantenimiento Y REP. de red UTP (cableado y conector RJ45)	8.0	95.000	760.000
6076)	--	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MATRICIAL CARRO CORTO EPSON (PLACA MADRE, CABEZAL)	6.0	65.000	390.000
6112)	--	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DESKJET MULTIFUNCION HP (DEPOSITO DE TIN.,CAB., RODILLO)	6.0	95.000	570.000
7969)	--	Mantenimiento y Reparación de monitor LCD HP (fuente interna y chip de resolución)	6.0	95.000	570.000
7970)	--	Mano de Obra MANT. REP. DE IMPRESORA MATRICIAL CARRO CORTO EPSON (PLACA MADRE, CAbezal)	6.0	65.000	390.000
8231)	--	Mantenimiento y Reparación de monitor HP (fuente interna y chip de resolución)	6.0	95.000	570.000
8232)	--	Mano de obra - Mantenimiento y Reparación de monitor HP (fuente interna y chip de resolución)	6.0	65.000	390.000
			Total General..:		7.100.000

Firma Ordenador:	Auditoria Interna:	Registro Presupuesto:	Recibe Conforme:
Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Rector	Lic. Lidia Galeano Auditor		

Escaneado con CamScanner