| DINAC | ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO | GOBIERNO DEL PARAGUAY \| PARAGUÁI REKUÁI |
|---|---|---|
| Código: FL-SDAF-09 | Revisión: 00 | Página 1 de 1 |

Número del llamado: LPN N° 09/2023 | Contrato: 62/2023

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS DEL AISP Y AIG.

Proveedor: CANTERO S.A

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Mantenimiento de Tractor Valmet 885, N° de Orden MC 02, Cod. Pat. N° 103-05-01-0306 | | | | - |
| 4 | 105 | Reparacion del motor de arranque | Unid. | 1 | 507.437 | 507.437 |
| 4 | 106 | Mano de obra por reparación del motor de arranque. | Unid. | 1 | 126.859 | 126.859 |
| 4 | 107 | Reparación del alternador. | Unid. | 1 | 380.578 | 380.578 |
| 4 | 108 | Mano de obra por reparación del alternador. | Unid. | 1 | 95.144 | 95.144 |
| 4 | 109 | Reparación del cableado del sistema eléctrico en gral. | Unid. | 1 | 253.718 | 253.718 |
| 4 | 110 | Mano de obra por reparación del cableado del sistema eléctrico en gral. | Unid. | 1 | 63.430 | 63.430 |
| 4 | 111 | Reparacion de los faros delanteros | Unid. | 1 | 285.433 | 285.433 |
| 4 | 112 | Mano de obra por reparación de los faros delanteros. | Unid. | 1 | 71.359 | 71.359 |
| 4 | 113 | Cambio de todos los focos | Unid. | 1 | 95.144 | 95.144 |
| 4 | 114 | Mano de obra por cambio de todos los focos | Unid. | 1 | 23.786 | 23.786 |
| 4 | 115 | Correa de alternador | Unid. | 1 | 95.144 | 95.144 |
| 4 | 116 | Mano de obra por cambio de correa de alternador | Unid. | 1 | 23.786 | 23.786 |
| 4 | 117 | Pernos fusibles de palanca de cambio | Unid. | 1 | 380.578 | 380.578 |
| 4 | 118 | Mano de obra por cambio de pernos fusibles de palanca de cambio | Unid. | 1 | 95.144 | 95.144 |
| 4 | 119 | Disco encastre de toma de fuerza | Unid. | 1 | 380.578 | 380.578 |
| 4 | 120 | Mano de obra por cambio de disco de encastre de toma de fuerza | Unid. | 1 | 95.144 | 95.144 |
| 4 | 121 | Bateria 12V. 150 Amp. libre de mant. para tractor | Unid. | 1 | 1.427.166 | 1.427.166 |
| 4 | 122 | Mano de obra por cambio de bateria 12V.- 150 Amp. libre de mant. para tractor | Unid. | 1 | 356.792 | 356.792 |
| 4 | 123 | Plato de presión de embrague | Unid. | 1 | 380.578 | 380.578 |
| 4 | 124 | Mano de obra por cambio de plato de presión de embrague | Unid. | 1 | 95.144 | 95.144 |
| 4 | 125 | Disco de embrague | Unid. | 1 | 285.433 | 285.433 |
| 4 | 126 | Mano de obra por cambio de disco de embrague | Unid. | 1 | 71.359 | 71.359 |
| 4 | 127 | Ruleman empuje de embrague | Unid. | 1 | 285.433 | 285.433 |
| 4 | 128 | Mano de obra por cambio de ruleman de empuje de embrague | Unid. | 1 | 71.359 | 71.359 |
| 4 | 133 | Kit de adaptación de bomba de agua. | Unid. | 1 | 621.610 | 621.610 |
| 4 | 134 | Mano de obra por instalación de kit de adaptación de bomba de agua | Unid. | 1 | 155.402 | 155.402 |
| 4 | 137 | Soporte de cilindro. | Unid. | 2 | 285.433 | 570.866 |
| 4 | 138 | Mano de obra por cambio de soporte de cilindro | Unid. | 2 | 71.359 | 142.718 |
| 4 | 139 | Vastago de dirección. | Unid. | 1 | 621.610 | 621.610 |
| 4 | 140 | Mano de obra por cambio de vástago de dirección | Unid. | 1 | 155.402 | 155.402 |
| 4 | 141 | Reparo de cilindro de dirección. | Unid. | 1 | 570.866 | 570.866 |
| 4 | 142 | Mano de obra por instalación de juego de reparo de cilindro de dirección | Unid. | 1 | 142.717 | 142.717 |
| 4 | 143 | Buje guía. | Unid. | 2 | 285.433 | 570.866 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 148 | Mano de obra por cambio de tapa de cilindro de dirección lado izquierdo | Unid. | 1 | 71.359 | 71.359 |
| 4 | 149 | Bulón. | Unid. | 4 | 57.086 | 228.344 |
| 4 | 150 | Mano de obra por cambio de bulón | Unid. | 4 | 14.272 | 57.088 |
| 4 | 151 | Biela de dirección. | Unid. | 1 | 304.462 | 304.462 |
| 4 | 152 | Mano de obra por cambio de biela de dirección. | Unid. | 1 | 76.115 | 76.115 |
| 4 | 153 | Tornillo. | Unid. | 2 | 57.086 | 114.172 |
| 4 | 154 | Mano de obra por cambio de tornillo | Unid. | 2 | 14.272 | 28.544 |
| 4 | 155 | Ruleman. | Unid. | 4 | 272.747 | 1.090.988 |
| 4 | 156 | Mano de obra por cambio de ruleman. | Unid. | 4 | 68.187 | 272.748 |
| 4 | 157 | Tuerca. | Unid. | 2 | 28.543 | 57.086 |
| 4 | 158 | Mano de obra por cambio de tuerca. | Unid. | 2 | 7.136 | 14.272 |
| | | | | | **TOTAL** | **12.598.704** |

**SON GUARANIES: DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO.-**

**FECHA:** 11/12/2023

**OBSERVACIONES:**

**FISCAL TITULAR:** Walter Castro
Jefe Int. Dpto. Transporte y Talleres
Aerop. Internacional Guarani

**FISCAL ADJUNTO:**

**CONTRATISTA:**

anteras
RUC 80051886-1 S.A.