ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 27 de agosto de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
1062

Chapa Nº _BHY 199_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACIÓN

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
SENSOR DE FLUJO DE AIRE				1	1.342.500	1.342.500
MATERIALES AUXILIARES				1	383.000	383.000
MANO DE OBRA				5	110.000	550.000
					TOTAL	2.275.500

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

1069

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175299

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHSH81XDCU817277	*CHAPA:*	BHY 199	*KM:*	.
MARCA:	HYUNDAI - 2019 - ADM.	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	SANTA FE .	*CONTRATO Nº:*	12_ / 2023	*FECHA:*	27/08/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
11 – 1.7	Sensor de flujo de aire.	1	1,342,500	1,342,500
11 – 1.19	Materiales auxiliares.	1	383,000	383,000
11 – 1.20	Mano de Obra	5	110,000	550,000
	TOTAL GS.			2,275,500

TOTAL GENERAL	2,275,500

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
DE	:	**SECCION TALLERES**
REF	:	Mantenimiento y/o reparación de vehículo
FECHA	:	27 / 08 / 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar el servicio de mantenimiento y/o reparación para la camioneta Hyundai Santa Fe Chapa N° BHY 199, a cargo de la Gcia. Dptal. de Administración.

Atentamente,

Juan Alberto Gray Medina
Jefe
Sección Talleres

V° B°
DIV. SERV. GRALES.
Carlos L. López Gómez
Jefe de División
Servicios Generales
Gerencia Departamental de Administración