ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 18 de octubre de 2024

Vehiculo Marca: _HYUNDAI SANTA FE_ **Tipo:** _CAMIONETA_ **Modelo:** _2010_

Chapa N° _BFG 375 _ Nº de orden: ___217____ **Dependencia:** **DIVISIÓN TESORERÍA**

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
1120							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
AMORTIGUADORES TRASEROS				2	914.000	1.828.000
CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION				2	68.000	136.000
CAMBIO DE ACEITE DE CAJA AUTOMATICA				2	65.000	130.000
JUEGO DE BUJES TRASERO				1	1.350.000	1.350.000
BRAZO DE SUSPENSIÓN				1	921.000	921.000
BIELETAS ESTABILIZADORAS				2	206.000	412.000
BUJES TRASERO				1	133.000	133.000
MANO DE OBRA				23	110.000	2.530.000
AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO				1	110.000	110.000
					0	0
PRESUPUESTO ADICIONAL					0	0
					0	0
RETEN DE ACEITE				4	37.000	148.000
RETEN PIÑON				1	57.000	57.000
PROTECTOR				2	89.000	178.000
TAPON DIFERENCIAL				1	51.000	51.000
					TOTAL	7.984.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	CESAR DARIO BENITEZ Encargado División Servicios Generales

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175374

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHSH81XCBU621545	*CHAPA:*	BFG 375	*KM:*	433,353
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	SANTA FE	*CONTRATO Nº:*	12_ / 2023	*FECHA:*	18/10/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
10 – 1.1	Amortiguadores traseros.	2	914,000	1,828,000
9 – 1.7	Cambio de Aceite transmisión	2	68,000	136,000
9 – 1.8	Cambio Aceite caja automática	2	65,000	130,000
10 – 1.7	Juego de bujes trasero.	1	1,350,000	1,350,000
10 – 1.5	Brazo de suspensión.	1	921,000	921,000
10 – 1.3	Bieletas estabilizadoras.	2	206,000	412,000
10 – 1.2	Bujes traseros.	1	133,000	133,000
10 – 1.9	Mano de Obra	23	110,000	2,530,000
8 – 1.13	Agua refrigerante con aditivo.	1	110,000	110,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Reten de Aceite	4	37,000	148,000
	Reten Piñon	1	57,000	57,000
	Protector	2	89,000	178,000
	Tapón Diferencial	1	51,000	51,000
	TOTAL GS.			**7,984,000**

TOTAL GENERAL	**7,984,000**

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** **Sección Talleres**
DE	:	**DIVISIÓN TESORERÍA** Sección Transporte de Valores
REF	:	Servicio de mantenimiento
FECHA	:	18 / 10 / 2024

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI SANTA FE CHAPA N° BFG 375,** a cargo de la Sección Trasporte de Valores, dependiente de la División Tesorería.

Atentamente,

BENICIO VELAZQUEZ
SECCIÓN TRANSPORTE DE VALORES
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. EMILIO EDUARDO FRACHI R.
Enc. División Tesorería
Gerencia Departamental de Tesorería