ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 16 de setiembre de 2024

Vehiculo Marca: TOYOTA FORTUNER **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2016

R/M Nº
1077

Chapa Nº _BXA 157_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACIÓN

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MANO DE OBRA				2	120.000	240.000
MANO DE OBRA				1	120.000	120.000
BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO				1	868.200	868.200
FILTRO DE AIRE				1	237.600	237.600
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1	209.900	209.900
FILTRO DE ACEITE				1	94.800	94.800
CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				1	381.400	381.400
ACEITE MOTOR 15W 50 POR LITROS				6,9	55.000	379.500
SERVICIO DE ENGRASE DE RULEMANES Y ALEMITES				1	25.000	25.000
					TOTAL	2.556.400

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A. SGRC-F-003

1077

PRESUPUESTO

Fecha: 16/09/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJYZ59G003067930
Chapa: BXA157 – FORTUNER - 2016 - Ofic. Dpto. Adm.
Color: BLANCO
Kilometraje: 189905
Orden Nro.: T11-I-31904
Asesor.: Pedro Cords
Presupuesto Nro.: 3190411
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Menor

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	1.1.8 Mano de Obra	2	109.091	218.182	0	21.818	240.000	0
	3.1.28 Mano de Obra		109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
A99	3.1.16 Bieleta de estabilizador delantero	1,00	789.273	789.273	0	78.927	868.200	0
A99	1.1.4 Filtro de aire	1,00	216.000	216.000	0	21.600	237.600	0
A99	1.1.2 Filtro de combustible	1,00	190.818	190.818	0	19.082	209.900	0
A99	1.1.3 Filtro de aceite	1,00	86.182	86.182	0	8.618	94.800	0
A99	7.1.3 Cepillo limpia parabrisas	1,00	346.727	346.727	0	34.673	381.400	0
LUB01	1.1.1 Aceite motor 15W50 por litro	6,90	50.000	345.000	0	34.500	379.500	0
LUB01	1.1.6 Servicio de engrase de rulemanes y alemites	1,00	22.727	22.727	0	2.273	25.000	0
	Total General:				0	232.400		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		2.556.400	

Trazabilidad de contacto al cliente:

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
DE	:	**SECCION TALLERES**
REF	:	Solicitud de mantenimiento y reparación
FECHA	:	16 / 09 / 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar el servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo marca **TOYOTA FORTUNER, Chapa N° BXA 157,** a cargo de la Gcia. Dptl. de Administración del BNF.

Atentamente,

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

V° B°
DIV. SERV. GRALES.

Carlos L. López Gómez
Jefe de División
Servicios Generales
Gerencia Departamental de Administración