SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY JEHECHAUKA SÃMBYHYHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: martes, 06 de febrero de 2024

DUPLICADO		
1	de	1

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X]

Nº 53/2024

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº 437.169

MODALIDAD: CD Nº 09/2023

LLAMADO: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHÌCULOS DE LA SENATUR"

CONTRATO Nº 17/2023

PROVEEDOR: CONSORCIO SERMEC

R.U.C: 80108205-6

DOMICILIO: SAN COSME 722 ESQ. SAN FRANCISCO

TELEF/CORREO 021-941-050

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Oficina Central de la Senatur Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo. Plazo de Entrega: Mantenimiento y reparaciones que revisten **BAJA COMPLEJIDAD** tendran un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles, **MEDIANA COMPLEJIDAD** en un plazo de 5 (cinco) días hábiles y **ALTA COMPLEJIDAD** en un plazo de 15 (quince) dias hábiles contados desde la recepción de la Orden de Servicio.

CHAPA Nº: AABB905 **MODELO:** SPORTAGE **MARCA:** KIA

KIA ITEM 1673 AL 2305 S/PBC

PRESUPUESTO Nº 029/24 - Mantenimiento Preventivo

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1673	Cambio de aceite motor	Litro	Evento	8	132.000	1.056.000
1674	Mano de obra - Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	90.000	90.000
1675	Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	198.000	198.000
1676	Mano de obra - Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	90.000	90.000
1677	Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	231.000	231.000
1678	Mano de obra - Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	90.000	90.000
1679	Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	253.000	253.000
1680	Mano de obra - Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	90.000	90.000
2207	Cambio de filtro A/C habitaculo	Unidad	Evento	1	683.650	683.650
2208	Mano de obra - Cambio de filtro A/C habitaculo	Unidad	Evento	1	160.000	160.000
1691	Cambio de fluido de direcciòn hidràulica	Unidad	Evento	1	121.000	121.000
1692	Mano de obra - Cambio de fluido de direcciòn hidràulica	Unidad	Evento	1	90.000	90.000
1683	Control aceite diferencial	Unidad	Evento	1	99.000	99.000
1684	Mano de obra - Control aceite diferencial	Unidad	Evento	1	40.000	40.000
1687	Control aceite de caja	Unidad	Evento	1	99.000	99.000
1688	Mano de obra - Control aceite de caja	Unidad	Evento	1	40.000	40.000
Son guaraníes:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA					3.430.650

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lic. Raquel Cardozo, Técnica Dpto. de Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo	Econ. César Director General Dirección General de Administración y Finanzas Secretaría Nacional de Turismo	CONSORCIO SERMEC RUC: 80108205-6	06/02/24
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR