ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 23 de octubre de 2024

Vehiculo Marca: _HYUNDAI SANTA FE_ **Tipo:** _CAMIONETA_ **Modelo:** _2010_

Chapa N° _BFF 395 _ Nº de orden: ___211____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
1121							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				8	48.000	384.000
FILTRO DE ACEITE				1	136.000	136.000
FILTRO DE AIRE				1	109.000	109.000
AMORTIGUADORES TRASEROS				2	914.000	1.828.000
JUEGO DE BUJES TRASERO				1	1.350.000	1.350.000
RADIADOR DE AGUA				1	2.501.000	2.501.000
AGUA REGRIGERANTE CON ADITIVO				1	110.000	110.000
MANO DE OBRA				14	110.000	1.540.000
				0	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
					TOTAL	7.958.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	CESAR DARIO BENITEZ Encargado División Servicios Generales

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175378

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHSH81XCBU624946	*CHAPA:*	BFF 395	*KM:*	428,751
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	NEGRO		
MODELO	SANTA FE .	*CONTRATO Nº :*	12_/ 2023	*FECHA:*	23/10/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.21	Cambio de aceite motor.	8	48,000	384,000
6 – 1.22	Filtro de aceite.	1	136,000	136,000
6 – 1.23	Filtro de aire.	1	109,000	109,000
10 – 1.1	Amortiguadores traseros.	2	914,000	1,828,000
10 – 1.7	Juego de bujes trasero.	1	1,350,000	1,350,000
8 – 1.1	Radiador de agua.	1	2,501,000	2,501,000
8 – 1.13	Agua refrigerante con aditivo.	1	110,000	110,000
8 – 1.20	Mano de Obra	14	110,000	1,540,000
	TOTAL GS.			7,958,000

TOTAL GENERAL	7,958,000

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** **Sección Talleres**
DE	:	**DIVISIÓN TESORERÍA** Sección Transporte de Valores
REF	:	Servicio de mantenimiento
FECHA	:	23 / 10 / 2024

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI SANTA FE CHAPA N° BFF 395,** a cargo de la Sección Trasporte de Valores, dependiente de la División Tesorería.

Atentamente,

BENICIO VELAZQUEZ
SECCIÓN TRANSPORTE DE VALORES
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. EMILIO RICARDO FRACHI
Encargado División Tesorería
Jefatura Departamental de Tesorería