erio Público
a del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 3 - CORDILLERA

Nº 919

Taller Robert
Carmen Oviedo c/ Benjamin Aceval
1401948-5

Fecha: 16/01/24

NCIA DE BIENES
-111, Código Patrimonial Nº 13-03-01-0135-0089, Chasis Nº 8AJFR22G704575256, Chapa Nº EAH-991

.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Cambiar disco de freno c/u	1.030.000			2.060.000
		Cambiar amortiguador delantero c/u	920.000			920.000
		Cambiar amortiguador trasero c/u	420.000			420.000
		Cambiar cruceta cardan trasero	550.000			1.100.000
		Cambiar centralizador cardan	750.000			750.000
		Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	150.000			300.000
		Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	60.000			120.000
		Mano de obra por hora para los items 594 al 610	70.000			140.000
		Mano de obra por hora para los items 563 al 578	70.000			210.000
		Mano de obra por hora para los items 549 al 561	70.000			70.000
		Mano de obra por hora para los items 523 al 547	70.000			140.000

ETENCIONES

ub Total		5.663.636
V.A.	30.0%	169.909
enta	4.0%	226.545
ICP	0.4%	21.748
.J.	0.05%	2.719
.D.P.	0.05%	2.719
		423.640

6.230.000

566.364

IES SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL

Firma del Ordena
Econ. Expidi
DIRECTOR GRAL. DE

Lic. Carlos Zarza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas

cy Agüero

Lic. Alcy Agüero
Administrador Regional
Departamento de Cordillera

TALLER ROBERT
de Roberto O. Torres
RUC: 1.401.948-5
Cel.: 0981-258 112

Escaneado con CamScanner