DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 16/2019 | **Contrato N° 85/2019**

Nombre del llamado: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH

Proveedor: REGIMIENTO 8 S.A.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
—	5	Mantenimiento preventivo y correctivo de autobomba Nº 1				
		codigo patrimonial Nº 103.05.16.0001 SEI AIG.-				
	5.1	Mantenimiento general del motor: cambio de aceite,cambio de filtro de aciete, cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro de aceite hidráulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire.	unidad	1	6.200.000	6.200.000
	5.2	Aceite SAE 40 clasificación APICD-II-1000-L2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1.0 % debe tener símbolo API cervise adecuados a motores de 2 tiempos Detroit diesel	litros	50	36.000	1.800.000
	5.3	Filtro de acite PART.NºLF3380	unidad	1	1.200.000	1.200.000
	5.4	Filtro hidráulico PART.NºHF6243	unidad	1	1.600.000	1.600.000
	5.5	Filtro de combustible primario y secundario PART.NºLSF5740	unidad	1	3.400.000	3.400.000
	5.6	Filtro kit secador de aire PART.NºP26E834	unidad	1	3.600.000	3.600.000
	5.7	Filtro de aire PART.NºV250C128	unidad	1	4.400.000	4.400.000
	5.8	Aceite hidráulico HIDROMATIC.ATF	litros	50	58.000	2.900.000
	5.10	Cambio de manguera de alta presión de aceite HOSE ASSY(NOT SOLD AS COMPLETE ASSEMBLY) PART.Nº107766-U	unidad	1	1.080.000	1.080.000
	5.12	Bateria PART.NºCOM-8D-P	unidad	1	3.000.000	3.000.000
	5.13	Válvula automática PART.NºLO702AAWR-DA	unidad	1	3.180.000	3.180.000
	5.14	Válvula automática PART.NºB7106-046	unidad	1	3.180.000	3.180.000
	5.15	Válvula automática PART.Nº1952210CSA/UR	unidad	1	3.180.000	3.180.000
	5.16	Reparación completa de parte eléctrica	unidad	1	8.000.000	8.000.000
	5.17	Reparación del monitor inferior de parachoque PART.Nº1252-7080-5 FEECON	unidad	1	2.600.000	2.600.000
	5.19	Reparación con tapizados de los asientos	unidad	1	5.000.000	5.000.000
	5.28	Rectificación completa de motor y provisión de todos los repuestos originales necesarios para su rectificación(casquillo, pistones, cilindros, bujes, bomba de aceite, juego de junta, válvulas)	unidad	1	115.000.000	115.000.000
					TOTAL	169.320.000

SON GUARANIES: Cientosesenta y nueve millones trecientos veinte mil.

FECHA: 15/12/2020

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: RICARDO ORTIZ.-

CONTRATISTA: REGIMIENTO 8 S.A.

FISCAL ADJUNTO: MILCIADES FLEITAS

REGIMIENTO8 S.A.
Lic. Aníbal Noldin Torres
Gerente Ejecutivo

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 16/2019 | **Contrato N° 85/2019**

Nombre del llamado: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH

Proveedor: REGIMIENTO 8 S.A.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
—	6	Mantenimiento preventivo de autobomba N° 2				
		codigo patrimonial N° 103.05.16.0002 SEI AIG.-				
	6.1	Mantenimiento general del motor: cambio de aceite,cambio de filtro de aciete, cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro de aceite hidráulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire.	unidad	1	6.200.000	6.200.000
	6.2	Aceite SAE 40 clasificación APICD-II-1000-L2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1.0 % debe tener símbolo API cervise adecuados a motores de 2 tiempos Detroit diesel	litros	50	36.000	1.800.000
	6.3	Filtro de acite PART.N°LF3380	unidad	1	1.200.000	1.200.000
	6.4	Filtro hidráulico PART.N°HF6243	unidad	1	1.600.000	1.600.000
	6.5	Filtro de combustible primario y secundario PART.N°LSF5740	unidad	1	3.400.000	3.400.000
	6.6	Filtro kit secador de aire PART.N°P26E834	unidad	1	3.600.000	3.600.000
	6.7	Filtro de aire PART.N°V250C128	unidad	1	4.400.000	4.400.000
	6.8	Aceite hidráulico HIDROMATIC.ATF	litros	50	58.000	2.900.000
	6.10	Cambio de manguera de alta presión de aceite HOSE ASSY(NOT SOLD AS COMPLETE ASSEMBLY) PART.N°107766-U	unidad	2	1.080.000	2.160.000
	6.11	Reflectores delantero derecho e izquierdo cellado nuevo	unidad	1	2.500.000	2.500.000
	6.12	Bateria PART.N°COM-8D-P	unidad	1	3.000.000	3.000.000
	6.13	Válvula automática PART.N°LO702AAWR-DA	unidad	1	3.180.000	3.180.000
	6.14	Válvula automática PART.N°B7106-046	unidad	2	3.180.000	6.360.000
	6.15	Válvula automática PART.N°1952210CSA/UR	unidad	2	3.180.000	6.360.000
	6.16	Reparación completa de parte eléctrica	unidad	2	8.000.000	16.000.000
	6.17	Reparación del monitor inferior de parachoque PART.N°1252-7080-5 FEECON	unidad	2	2.600.000	5.200.000
	6.19	Reparación con tapizados de los asientos	unidad	2	5.000.000	10.000.000
	6.27	Reparación de bomba de agua de encastre	unidad	1	5.000.000	5.000.000
					TOTAL	84.860.000

SON GUARANIES: Ochenta y cuatro millones ochocientos sesenta mil.

FECHA: 15/12/2020

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: RICARDO ORTIZ.-

FISCAL ADJUNTO: MILCIADES FLEITAS

CONTRATISTA: REGIMIENTO 8 S.A.

REGIMIENTO8 S.A.
Lic. Aníbal Noldin Torres
Gerente Ejecutivo

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 16/2019 | **Contrato N° 85/2019**

Nombre del llamado: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH

Proveedor: REGIMIENTO 8 S.A.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
—	7	Mantenimiento preventivo de autobomba N° 3 OSHKOSH STRIKER SEI AIG.-				
	7.1	Mantenimiento general del motor: cambio de aceite,cambio de filtro de aciete, cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro de aceite hidráulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire.	unidad	1	6.200.000	6.200.000
	7.2	Aceite SAE 15W40 deberá cumplir con la clasificación SF1 PARA MOTORES CARTERPILLAR C16 diesel	litros	50	36.000	1.800.000
	7.3	Aceite hidráulico ATF HIDROMATIC	litros	36	58.000	2.088.000
	7.4	Filtro de aceite PART.LFP670	unidad	1	980.000	980.000
	7.5	Filtro de aceite hidráulico PART.N°BF5800	unidad	1	1.800.000	1.800.000
	7.6	Filtro de combustible PART.N°BF262	unidad	1	2.100.000	2.100.000
	7.7	Filtro de aire	unidad	1	4.800.000	4.800.000
	7.11	Reparación de la camara de visión nocturna	unidad	1	8.000.000	8.000.000
	7.13	Luces reflectores delanteros cellados nuevos	unidad	1	2.800.000	2.800.000
	7.17	Bateria PART.N°950CCA/190RC1556400	unidad	6	3.000.000	18.000.000
	7.18	Válvula automática PART.N°LO702AAWR-DA	unidad	1	3.180.000	3.180.000
	7.19	Válvula automática PART.N°B7106-046	unidad	1	3.180.000	3.180.000
	7.20	Válvula automática PART.N°1958210CSA/UR	unidad	2	3.180.000	6.360.000
	7.21	Reparación del reflector del monitor	unidad	1	1.800.000	1.800.000
	7.22	Mantenimiento de generador eléctrico (220 VOLT)	unidad	1	3.600.000	3.600.000
	7.23	Mantenimiento de suspensión delantera	unidad	2	8.000.000	16.000.000
	7.24	Reparación completa del sistema tren delantero	unidad	1	19.800.000	19.800.000
					TOTAL	102.488.000

SON GUARANIES: Ciento dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil.

FECHA: 15/12/2020

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: RICARDO ORTIZ.-

FISCAL ADJUNTO: MILCIADES FLEITAS

CONTRATISTA: REGIMIENTO 8 S.A.

REGIMIENTO8 S.A.
Lic. Aníbal Noldin Torres
Gerente Ejecutivo