Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029922-7
Teléfono (021) 416 2000 R A
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

Nº 316

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	RUC.	1051482-1
DOMICILIO:	Tte. Alcorta Nº 125 c/Avda. Fernando de la Mora	TERL/FAX:	(021)557 826
F. EMISIÓN:	21/02/2023	F. ENTREGA:	03/03/2023
LUGAR ENTREGA	TALLER DNA		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
Nº	LETRAS	VEHICULO: 41 - CHEVROLET - BGY 732		EXENTAS	5%	10%
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de frenos delanteros - Juego de pastillas .	348.384	-	-	348.384
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de frenos delanteros - Rectificacion de 2 Discos de Freno.	153.512	-	-	153.512
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de frenos delanteros - Materiales Auxiliares.	267.784	-	-	267.784
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de frenos delanteros - Mano de obra.	472.497	-	-	472.497
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion frenos traseros - Rectificacion de 2 tambores.	153.512	-	-	153.512
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion frenos traseros - Provision de juego de patines LH RH.	410.384	-	-	820.768
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion frenos traseros - Provision y cambio de cilindros LH RH.	456.377	-	-	912.754

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)

Lic. Carlos A. Zárate G.
Jefe Interino
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Nelson D. Cabrera A.
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Tte. Alcorta 125 c/Avda. Fernando de la Mora
Tel: 021 557-826

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 316

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS	VEHICULO: 41 - CHEVROLET - BGY 732		EXENTAS	5%	10%
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion frenos traseros - Caneria de frenos traseros.	406.777	-	-	813.554
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion frenos traseros - Cambio de fluido circuito de freno.	111.916	-	-	111.916
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion frenos traseros - Regulacion freno de mano y mantenimiento de frenos .	244.788	-	-	489.576
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion frenos traseros - Materiales Auxiliares.	338.577	-	-	677.154
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion frenos traseros - Mano de obra.	481.177	-	-	481.177
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Rotulas inferiores cada uno.	377.581	-	-	755.162
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Provision brazo pitman.	765.757	-	-	765.757
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Rotulas superiores cada uno.	348.463	-	-	696.926
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Juego de Bujes de parrilla superior .	404.184	-	-	808.368

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)

Lic. Carlos A. Zárate G.
Jefe Interino
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Nelson D. Cabrera A.
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 418 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 316

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS	VEHICULO: 41 - CHEVROLET - BGY 732		EXENTAS	5%	10%
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera Juego de Bujes de parrilla inferior .	445.781	-	-	445.781
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Provision y cambio de bieletas LH RH.	317.384	-	-	634.768
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera -Juego de Bujes barra estabilizadora .	311.184		-	311.184
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Materiales Auxiliares.	267.784	-	-	535.568
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Mano de obra.	734.757	-	-	734.757
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion suspension de direccion - Alineacion y control de pisada.	273.984	-	-	273.984
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion suspension de direccion - Alineacion y Balanceo 4 ruedas.	157.593	-	-	157.593
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de diferencial - Retenes del Tunel LH RH.	292.584	-	-	585.168
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de diferencial - Provision Ruleman eje palier con pista de reten LH RH.	564.370	-	-	1.128.740

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)

Lic. Carlos A. Zárate G.
Jefe Interino
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Nelson D. Cabrera A.
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Transporte
Dirección de Administración Financiera

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC. 80029222-7
Teléfono (021) 410 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

Nº 316

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
Nº	LETRAS	**VEHICULO: 41 - CHEVROLET - BGY 732**		EXENTAS	5%	10%
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de diferencial - Materiales Auxiliares.	400.577	-	-	801.154
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de diferencial - Mano de Obra.	946.346	-	-	946.346
SUB-TOTALES				0	0	15.283.844
TOTAL A PAGAR: Guaranies Quince millones doscientos ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro.-						15.283.844

Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 1.389.440.- Total IVA: 1.389.440.-

Observaciones: CHEVROLET - S10 DOBLE CABINA -- BGY 732 -- 2011.-	Res. Nº	Dict. UOC Nº	CC Nº	CDP Nº	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	1018	424/2022	LP-23015-22-219381	44/23 - 7/23	772.259.015	15.283.844	756.975.171

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)

Nelson D. Cabrera A.
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

SERVICIO AUTOMOTOR
Alberto Fernando de la Hoz
Tel: 021 557 826

Lic. Carlos A. Zárate G.
Jefe Interino
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Transporte
Dirección de Administración y Finanzas