MEMO

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

ALTO PARANA Y CANENDIYU
Nº 3161

Fecha: 14/03/23

...PO INTEGRAL
... SAN JOSÉ
...079895-3

...A DE BIENES
... Código Patrimonial Nº 13-03-01-1779-0479, Chasis Nº 8AJFR22GX04566616, Chapa Nº BNK-198

...UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	cambiar amortiguador delantero c/u	953.628			1.907.256
	cambiar buje barra torsión	187.722			375.444
	cambiar buje amortiguador c/u	57.568			115.136
	cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	160.190			320.380
	cambiar buje parrilla inferior ambos	520.616			2.082.464
	cambia buje parrilla superior ambos	455.539			1.822.156
	cambiar rotula inferior	480.569			961.138
	cambiar rotula superior	428.006			856.012
	cambiar brazo bieleta c/u	287.841			575.682
	mano de obra por hora	80.095			240.285
	cambiar brazo precat c/u	543.143			1.086.286
	cambiar muñequines c/u	530.628			1.061.256
	alineación y balanceo de ruedas	267.817			267.817
	mano de obra por hora	80.095			80.095

RETENCIONES

Sub Total		10.683.097
I.V.A.	30.0%	320.493
Renta	3.0%	320.493
SICP	0.4%	41.450
M.J.	0.05%	5.181
M.D.P.	0.05%	5.181
		692.798

...AL 11.751.407

5% 1.068.310

10%

...GUARANIES ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE

...ECTOR

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Exp. ...
Director General ...

...por: Marcos Vera

Regional Alto Paraná
Lic. Soledad Montiel
Administración Regional
Ministerio Público

Escaneado con CamScanner