Ministerio Público
República del Paraguay

# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 3 - COORDILLERA

N° 812

Señor (es) TALLER RC

Dirección DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS

R.U.C. 653374-4

Fecha: 15/06/22

REFERENCIA DE BIENES

**Móvil N°: T-43, Código Patrimonial N° 13-03-01-1777-1940, Chasis N° 8AJFR22G704561938, Chapa N° BKG-883**

| ITEM | CANT. | UND. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | | Cambiar disco de embrague | 1.192.268 | | | 1.192.268 |
| 2 | 1,00 | | Cambiar cojinete de empuje | 480.788 | | | 480.788 |
| 3 | 1,00 | | Cambiar plato de presión | 1.034.880 | | | 1.034.880 |
| 4 | 1,00 | | Cambiar rúleman piloto | 314.776 | | | 314.776 |
| 5 | 1,00 | | Cambiar reten de bancada | 222.068 | | | 222.068 |
| 6 | 1,00 | | Cambiar bomba central de embrague | 700.700 | | | 700.700 |
| 7 | 1,00 | | Cambiar bomba auxiliar de embrague | 560.560 | | | 560.560 |
| 8 | 1,00 | | Cambiar horquilla de embrague | 338.492 | | | 338.492 |
| 9 | 1,00 | | Rectificación volante motor | 243.628 | | | 243.628 |
| 10 | 6,00 | | Mano de obra por hora | 75.460 | | | 452.760 |
| 11 | 1,00 | | Calibrar pico inyector | 215.600 | | | 215.600 |
| 12 | 3,00 | | Mano de obra por hora | 75.460 | | | 226.380 |
| 13 | 4,00 | | Cambiar aceite de caja p/litro | 39.886 | | | 159.544 |
| 14 | 1,00 | | Mano de obra por hora | 50.111 | | | 50.111 |

RETENCIONES

| | | |
|---|---|---|
| Sub Total | | 5.629.595 |
| I.V.A. | 30.0% | 168.888 |
| Renta | 3.0% | 168.888 |
| SICP | 0.4% | 21.843 |
| M.J. | 0.05% | 2.730 |
| M.D.P. | 0.05% | 2.730 |
| | | 365.079 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 6.192.555 |
| I.V.A. 5% | |
| I.V.A. 10% | 562.960 |

SON GUARANIES SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

DIRECTOR
Lic. Alcy Agüero
Administrador Regional
Departamental Coordillera

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Alcy Aguero



Escaneado con CamScanner