Ministerio Público
República del Paraguay

# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 12 - ÑEEMBUCU

Nº 875

Señor (es) TALLER ACEVEDO

Dirección Ruta6ta. y Padre Riera

R.U.C. 614982-0

Fecha: 07/06/23

REFERENCIA DE BIENES

**Móvil Nº: T-86, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1779-0541, Chasis Nº 8AJFR22G404567275, Chapa Nº BNE628**

| ITEM | CANT. | UND. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | | CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR | 702.900 | | | 702.900 |
| 2 | 1,00 | | CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR | 498.300 | | | 498.300 |
| 3 | 1,00 | | CAMBIAR PLACA DE DIODOS | 372.900 | | | 372.900 |
| 4 | 1,00 | | CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE | 877.800 | | | 877.800 |
| 5 | 1,00 | | CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR | 389.400 | | | 389.400 |
| 6 | 1,00 | | CAMBIAR POLEA ALTERNADOR | 693.000 | | | 693.000 |
| 7 | 1,00 | | CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR) | 455.400 | | | 455.400 |
| 8 | 2,00 | | Mano de obra por hora | 115.500 | | | 231.000 |

RETENCIONES

| | | |
|---|---|---|
| Sub Total | | 3.837.000 |
| I.V.A. | 30.0% | 115.110 |
| Renta | 3.0% | 115.110 |
| SICP | 0.4% | 14.888 |
| M.J. | 0.05% | 1.861 |
| M.D.P. | 0.05% | 1.861 |
| | | 248.830 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | **4.220.700** |
| I.V.A. 5% | |
| I.V.A. 10% | **383.700** |

SON GUARANIES CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS

DIRECTOR

Lic. Carlos A. Zarza S.
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

Hecho por: Gisela Saucedo

TALLER ACEVEDO
SERVICIO AUTORIZADO
PEUGEOT-CITROEN
Py.

A.C.P.N Gisela N. Saucedo
Administradora Regional
Dpto. XII Ñeembucú
Ministerio Público

CamScanner