Ministerio Público

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

FMP-05

N° 50.173

Señor (es) CHACO INTERNACIONAL S.A.
Dirección San Juan Maria Vianney N° 1684 c/Bruno Guggiari
R.U.C.: 80026564-5
N° R.C.P.C.E:
EXPEDIENTE N°:

Fecha: 03/12/2024

Plazo de Entrega

REFERENCIA DE BIENES: CD N° 02/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE ANATOMIA PATOLOGICA" DE LA DIRECCION DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ITEM	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTA	IMPORTE GRAVADAS 5%	IMPORTE GRAVADAS 10%
			Servicio de reparacion y mantenimiento de Equipo de Laboratorio Centro de Inclusion de Parafina y Microtomos – Mantenimiento Correctivo.				
			CENTRO DE INCLUSIÓN DE PARAFINA - Placa Enfriamiento modelo MPS/C con SN: 11 13 0019 – Rotulado: 13-03-01-1779-2047				
5	1		Servicio de Reparacion y mantenimiento de equipo de laboratorio – Centro de Inclusion de Parafina – Placa de Enfriamiento modelo MPS/C con S/N 11 13 0019 – Mantenimiento correctivo. Lamina de funcionamiento MPS/C , MPS/W, S/N 11 13 0019	2,742,000			2,742,000
8	1		Servicio de Reparacion y mantenimiento de equipo de laboratorio – Centro de Inclusion de Parafina – Placa de Enfriamiento modelo MPS/C con S/N 11 13 0019 – Mano de obra del mantenimiento correctivo sin provision de repuestos	2,000,000			2,000,000
			CENTRO DE INCLUSIÓN DE PARAFINA – Calentador de parafina con punto de enfriamiento modelo MPS/P con SN: G1 12 0094 – Mantenimiento Correctivo. Rotulado: 13-03-01-1779-2046				
11	1		Servicio de Reparacion y mantenimiento de equipo de laboratorio – Centro de Inclusion de Parafina – Calentador de parafina con punto de enfriamiento modelo MPS/P con S/N G1 12 00 94 – Mantenimiento correctivo – Lamina de funcionamiento MPS/P y MPS/P1	1,576,000			1,576,000
13	1		Servicio de Reparacion y mantenimiento de equipo de laboratorio – Centro de Inclusion de Parafina – Calentador de parafina con punto de enfriamiento modelo MPS/P con S/N G1 12 00 94 – Mantenimiento correctivo – Elemento Peltier	3,770,000			3,770,000
21	1		Servicio de Reparacion y mantenimiento de equipo de laboratorio – Centro de Inclusion de Parafina – Calentador de parafina con punto de enfriamiento modelo MPS/P con S/N G1 12 00 94 – Mantenimiento correctivo – Lamina de funcionamiento MPS/P y MPS/P1	4,350,000			4,350,000
			CENTRO DE INCLUSIÓN DE PARAFINA – Placa de precalentamiento modelo MPS/W con SN: HA1130005 – Rotulado: 13-03-01-1779-2029				
29	1		Servicio de reparacion y mantenimiento de equipo CENTRO DE INCLUSIÓN DE PARAFINA – Mantenimiento correctivo – Placa de precalentamiento modelo MPS/W con SN: HA1 13 0005 - Lamina de funcionamiento MPS/C, MPS/W con SN: HA1 13 0005	2,860,000			2,860,000

RETENCIONES	
Sub total	15,725,455
I.V.A. 30,0%	471,764
Renta 4,0%	629,018
SICP 0,4%	60,386
M.J.T. 0,05%	7,548
M.D.P. 0,05%	7,548
	1,176,264

SUB TOTAL	**17,298,000**
TOTAL	**17,298,000**
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	1,572,545

SON GUARANIES Diescisiete millones doscientos noventa y ocho mil.-

OBSERVACIONES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. Clarisa Bogarin
Directora Administrativa del G.T.I.
Ministerio Público

Ing. Luis Gibernau
Jefe de Servicio Técnico
CHACO INTERNACIONAL S.A.

04/12/24

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Alicia Franco
Directora Interina
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público