Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
**FL_ADQ_08 - Rev. 00**

# Orden de Servicio

# N° 567

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | **Víctor Julián Ayala Perdomo** | **RUC.** | 1514327-9 |
| **DOMICILIO:** | Fdo. de la Mora N° 277 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa | **TERL/FAX:** | (021) 931-867 |
| **F. EMISIÓN:** | 03/11/2020 | **F. ENTREGA:** | 17/11/2020 |
| **LUGAR ENTREGA** | Habitacional Funcionarios Aduana Ayolas | | |

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 6 | Seis | Restauracion y/o reparacion de edificios.revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm. | 100.000 | - | - | 600.000 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido. | 230.000 | - | - | 230.000 |
| 2 | Dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.mamposteria de elevacion 0 15 m con ladrillo comun 1 2 10. | 97.500 | - | - | 195.000 |
| 30 | Treinta | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm. | 14.259 | - | - | 427.770 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y colocacion de desengrasador. | 126.472 | - | - | 126.472 |
| 10 | Diez | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de media pulgada. | 23.687 | - | - | 236.870 |
| 2 | Dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Llaves de paso con campana de medio. | 98.708 | - | - | 197.416 |
| 30 | Treinta | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y tendido de canos PVC Frio Caliente de media pulgada. | 48.160 | - | - | 1.444.800 |

| DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Dpto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
**FL_ADQ_08 - Rev. 00**

# Orden de Servicio

# N° 567

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 4 | Cuatro | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de duchas electricas. | 158.881 | - | - | 635.524 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa. | 425.240 | - | - | 425.240 |
| 150 | Ciento cincuenta | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm. | 24.269 | - | - | 3.640.350 |
| 42 | Cuarenta y dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Bocas para tomas y puntos. | 122.783 | - | - | 5.156.886 |
| 4 | Cuatro | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x40. | 131.792 | - | - | 527.168 |
| 16 | Dieciseis | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 2x40. | 178.565 | - | - | 2.857.040 |
| 200 | Doscientos | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado. | 10.068 | - | - | 2.013.600 |
| 8 | Ocho | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Bocas para aire acondicionado. | 230.890 | - | - | 1.847.120 |
| 16 | Dieciseis | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 10 a 32 amp. | 56.092 | - | - | 897.472 |
| 6 | Seis | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Mano de obra de instalacion electrica. | 59.424 | - | - | 356.544 |
| 4 | Cuatro | Restauracion y/o reparacion de edificios.carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,70x2, 10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas. | 812.025 | - | - | 3.248.100 |

| DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Dpto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras
Dirección de Administración

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
**FL_ADQ_08 - Rev. 00**

# Orden de Servicio

# N° 567

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria de madera,Aberturas de puertas 0, 80x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas. | 887.328 | - | - | 887.328 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2, 10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas. | 975.532 | - | - | 975.532 |
| 4 | Cuatro | Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria metalica,Reja de hierro 1,50 x 1,20. | 436.567 | - | - | 1.746.268 |
| 314,2 | Trescientos catorce coma dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex interior. | 58.000 | - | - | 18.224.180 |
| 85,6 | Ochenta y cinco coma seis | Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de cielo raso al latex. | 65.000 | - | - | 5.564.000 |
| 24,2 | Veinticuatro coma dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de aberturas al barniz. | 61.200 | - | - | 1.481.652 |
| 26,8 | Veintiseis coma ocho | Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de aberturas al sintetico. | 64.500 | - | - | 1.731.180 |
| 5 | Cinco | Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de mamposteria de 0,15. | 58.000 | - | - | 290.000 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de mamposteria de 0,30. | 58.000 | - | - | 58.000 |
| 16 | Dieciseis | Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de revoque. | 58.000 | - | - | 928.000 |
| 0,5 | cero coma cinco | Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de piso. | 58.000 | - | - | 29.000 |
| 2 | Dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas. | 30.507 | - | - | 61.014 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones Excavaciones de pozos. | 59.266 | - | - | 59.266 |
| 10 | Diez | Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros. | 100.000 | - | - | 1.000.000 |
| 2 | Dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros. | 250.000 | - | - | 500.000 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques A una capa. | 31.875 | - | - | 31.875 |

| DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Dpto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
**FL_ADQ_08 - Rev. 00**

# Orden de Servicio

# N° 567

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 8 | Ocho | Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques A dos capas con hidrofugo. | 38.125 | - | - | 305.000 |
| 16 | Dieciseis | Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques De cielo raso. | 46.875 | - | - | 750.000 |
| 6 | Seis | Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques, mochetas para vanos. | 14.117 | - | - | 84.702 |
| 2 | Dos | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm. | 197.505 | - | - | 395.010 |
| | | | | | | |
| SUB-TOTALES | | | | 0 | 0 | 60.165.379 |
| TOTAL A PAGAR: Guaraníes Sesenta millones ciento sesenta y cinco mil trescientos setenta y nueve.- | | | | | | 60.165.379 |
| Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 5.469.580.- Total IVA: 5.469.580.- | | | | | | |

| Observaciones: .- | Res. N° | Dict. UOC N° | CC N° | CDP N° | Saldo Anterior | Monto | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 860/2019 | 65/2019 | LP-23015-19-177960 | 22/20 - 12/20 | 277.215.660 | 60.165.379 | 217.050.281 |

| DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Dpto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras
Dirección de Administración