ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 8 de marzo de 2024

**Vehiculo Marca:** TOYOTA HILUX **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2017

| R/M Nº |
|---|
| 1093 |

Chapa Nº _HDZ 604_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** SUC.SANTA ROSA DEL AGUARAY

**1. REPARACION**

| DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS | REPUESTOS / ACCESORIOS | MARCA | PROCEDENCIA | CANT. | PRECIOS Unitario | PRECIOS Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| MANO DE OBRA | | | | 1 | 120.000 | 120.000 |
| REFRIGERANTE PARA RADIADOR 4LT | | | | 2 | 353.200 | 706.400 |
| | | | | | 221.500 | |
| **PRESUPUESTO ADICIONAL** | | | | | | |
| | | | | | | |
| CAMBIO DE RADIADOR DE AGUA DE MOTOR | | | | 2,5 | 89.000 | 222.500 |
| RADIADOR DE AGUA MTM | | | | 1 | 8.069.490 | 8.069.490 |
| | | | | | TOTAL | 9.118.390 |

**Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio**

**Atentamente,**

| FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER | JEFE DE TALLERES | JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES |
|---|---|---|
| Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Legüizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento | Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF | Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración |

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

1093

# PRESUPUESTO

Fecha: 08/03/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJEB8DD104211730
Chapa: HDZ604 Hilux-2017 - Suc. Sta Rosa Del Aguaray
Color: BLANCO
Kilometraje: 149559
Orden Nro.: T6-I-28915
Asesor.: Fabio Olmedo
Presupuesto Nro.: 2891512
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Complejo

| | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Precio Bruto | Descuento | Importe Iva | Neto | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.1.38 Mano de Obra | 1,00 | 109.091 | 109.091 | 0 | 10.909 | 120.000 | 0 |
| A99 | 24.1.24 Refrigerante para radiador 4LT | 2,00 | 321.091 | 642.182 | 0 | 64.218 | 706.400 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total General: | 0 | 75.127 | |
| Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO | 0 | | 826.400 |

Trazabilidad de contacto al cliente:

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

| Aprobación Parcial | Presupuesto Aprobado | Presupuesto no Aprobado |
|---|---|---|
| Firma del Asesor: | Firma del Asesor: | Firma del Asesor: |
| Fecha:..... | Fecha:..... | Fecha:..... |
| Hora:..... | Hora:..... | Hora:..... |

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

1093

# PRESUPUESTO

Fecha: 08/03/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJEB8DD104211730
Chapa: HDZ604 → Hilux-2017- Suc. Sta Rosa del Aguaray
Color: BLANCO
Kilometraje: 149559
Orden Nro.: T6-I-28915
Asesor.: Fabio Olmedo
Presupuesto Nro.: 28915123
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Presupuesto Adicional

| | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Precio Bruto | Descuento | Importe Iva | Neto | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAMBIO DE RADIADOR DE AGUA DE MOTOR | 2,50 | 80.909 | 202.273 | 0 | 20.227 | 222.500 | 0 |
| 1640001451 | RADIADOR DE AGUA MTM | 1,00 | 7.335.900 | 7.335.900 | 0 | 733.590 | 8.069.490 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total General: | 0 | 753.817 | |
| Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO | 0 | | 8.291.990 |

Trazabilidad de contacto al cliente:

ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

PREVIA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

| Aprobación Parcial | Presupuesto Aprobado | Presupuesto no Aprobado |
|---|---|---|
| Firma del Asesor: | Firma del Asesor: | Firma del Asesor: |
| Fecha:..... | Fecha:..... | Fecha:..... |
| Hora:..... | Hora:..... | Hora:..... |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | **GERENCIA DPTAL DE ADMINISTRACION**<br>**División de Servicios Generales**<br>**Sección Talleres** |
| **DE** | : | **SUCURSAL SANTA ROSA DEL AGUARAY** |
| **REF.** | : | Pedido de Grua para reparación de vehículo |
| **FECHA** | : | 08 DE MARZO DEL 2024 |

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar pedido de grua la reparación del vehículo marca TOYOTA HILUX, Chapa N° HDZ 604, N° de Orden 292, E.A.S.P. N° 540 a cargo de la Suc. 51 BNF Santa Rosa del Aguaray, en el taller Autorizado de Toyotoshi, para reparación del radiador.

Atentamente.

*Elio Yanich Arias Cañete*
*Oficial de Asistencia Técnica*

*Luz Mabel Ruiz Diaz Villalba*
*Gerente*

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | **GERENCIA DPTAL DE ADMINISTRACION**<br>**División de Servicios Generales**<br>**Sección Talleres** |
| **DE** | : | **SUCURSAL SANTA ROSA DEL AGUARAY** |
| **REF.** | : | Mantenimiento y / o reparación de vehículo |
| **FECHA** | : | 06 DE MARZO DEL 2024 |

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar el mantenimiento y / o reparación para el vehículo marca TOYOTA HILUX, Chapa N° HDZ 604, N° de Orden 292, E.A.S.P. N° 540 a cargo de la Suc. 51 BNF Santa Rosa del Aguaray, en el taller Autorizado de Toyotoshi.

Atentamente.

***Elio Yanich Arias Cañete***
***Oficial de Asistencia Técnica***

***Luz Mabel Ruiz Díaz Villalba***
***Gerente***

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SUCURSAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
BNF
Paraguay