MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO	139

Señor (es): TALLER INTENGRAL S.A.
Dirección: SAN COSME Nº 722 ESQ. SAN FRANCISCO
Nº RUC: 80053036-6
Teléfono: (021) 211-260

FECHA: 28 de octubre de 2019
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

AUTOMOVIL: RENAULT
Chapa Nº: EAH-953

ITEM	CANTIDAD	SERVICIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1	8.4	CAMBIO DE CORREA DENTADA	1.200.000			1.200.000
2	2	8.5	TENSOR DE CORREA DENTADA	1.100.000			2.200.000
3	1	8.6	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	912.100			912.100
4	2	8.7	GUIA DE CORREA DENTADA	770.000			1.540.000
5	1	8.8	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	160.000			160.000
6	1	8.9	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	130.000			130.000
7	1	8.10	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	180.000			180.000
8	2	8.11	CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	440.000			880.000
9	1	8.12	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	310.000			310.000
10	1	8.14	REPARACION DE RADIADOR	472.266			472.266
11	1	8.18	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	370.000			370.000
12	5	8.19	MANO DE HORA P/HORA	50.000			250.000
13	2	3.1	CAMBIO DE ROTURA INFERIOR	290.000			580.000
14	4	3.2	CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA INFERIOR	190.000			760.000
15	2	3.3	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	700.000			1.400.000
16	2	3.4	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	700.000			1.400.000
17	4	3.5	CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADOR	90.000			360.000
18	2	3.6	CAMBIO DE TORRETA DE AMORTIGUADOR	230.000			460.000
19	4	3.7	MANO DE OBRA P/HORA	50.000			200.000
20	1	7.1	CAMBIO DE ESPIRAL DELANTERO AMBOS LADOS	610.000			610.000
21	2	7.3	CAMBIO DE PARRILLA INFERIOR	770.000			1.540.000
22	2	7.4	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	190.000			380.000
23	4	7.7	MANO DE OBRA P/HORA	50.000			200.000
24	2	2.1	CAMBIO DE MUÑEQUIN DE DIRECCION DE AMBOS LADOS	340.000			680.000
25	1	2.2	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION	1.600.000			1.600.000
26	1	2.3	REPARACION DE CREMALLERA	1.600.000			1.600.000
27	2	2.4	PRECAP DE DIRECCION	210.000			420.000
28	4	2.5	MANO DE OBRA P/HORA	50.000			200.000
29	2	5.1	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	100.000			200.000
30	1	5.3	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO	620.000			620.000
31	1	5.5	CAMBIO DE MORDAZA DE FRENO AMBOS LADOS	1.600.000			1.600.000
32	4	5.6	CAMBIO DE FIBRA DE FRENO	220.000			880.000
33	2	5.8	REPARACION DE HOMOCINETICA	400.000			800.000
34	2	5.10	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	220.000			440.000
35	2	5.11	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO C/U	100.000			200.000
36	1	5.13	FLUIDO DE FRENO	69.300			69.300
37	4	5.14	MANO DE OBRA P/HORA	50.000			200.000
38	1	4.1	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	900.000			900.000
39	1	4.2	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	360.000			360.000
40	1	4.3	CAMBIO DE PLATO DE PRESION	750.000			750.000
41	1	4.4	CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	140.000			140.000
42	5	4.6	MANO DE OBRA P/HORA	50.000			250.000
43	1	9.3	CAÑERIA DE AIRE ACONDICIONADO	472.266			472.266
44	1	9.5	CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	400.000			400.000
45	4	9.9	MANO DE OBRA P/HORA	50.000			200.000
SUB-TOTAL						0	29.475.932
LIQUIDACION DEL IVA:			IVA 5%: 0	IVA 10%:	2.679.630	[redacted]	
TOTAL							29.475.932

TOTAL A PAGAR (LETRAS): Guaranies VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

OBSERVACIONES: Mantenimiento y Reparación de Vehículos del PRODERS - Contrato Abierto - ID Nº 362.928,- Convenio Nº. 04/19 - Coord. Administrativa
[illegible] producto del diagnostico necesario, conforme al kilometraje del vehículo [illegible] se deberá informar al PRODERS/MAG para su aprobacion: La presente orden no avala [illegible] por sí mismo.

FIRMA DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
ACLARACION/SELLO: C.P. ROSANGA E. ESTIGARRIBIA M.

FIRMA DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
ACLARACION/SELLO: ING. AGR. JOSE A. GIMENEZ C.