36

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional N°
		054
		DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	21/MAY/2024
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento, Reparacion e Instalacion de Acondicionadores de Aire			ID del llamado	424.631
Proveedor:	NERI JAVIER CABALLERO PAEZ			RUC	1976058-2
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato N°	004/2023	Vigencia: 31/12/2024	Firmado: 07/11/2023	Código de Cont.	CD-27003-23-234362

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

N° de Orden	N° de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalación de Acondicionadores de Aire					
1	276.1	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU ? Oficina del Interior - REPUESTO	N/A	N/A	1.00	387.500	387.500
2	276.2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU ? Oficina del Interior - MANO DE OBRA	N/A	N/A	1.00	111.875	111.875
3	281.1	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU □ Oficina del Interior - REPUESTO	N/A	N/A	1.00	110.000	110.000
4	281.2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU □ Oficina del Interior - MANO DE OBRA	N/A	N/A	1.00	45.000	45.000
5	287.1	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Carga completa de gas refrigerante DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU □ Oficina del Interior - REPUESTO	N/A	N/A	1.00	165.000	165.000
6	287.2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Carga completa de gas refrigerante DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU □ Oficina del Interior - MANO DE OBRA	N/A	N/A	1.00	41.250	41.250
TOTAL GUARANÍES							**860.625**

SON (EN LETRAS) **Ochocientos sesenta mil seiscientos veinticinco.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		——	
Dia siguiente hábil	22/05/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	3	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Viernes - 24 - Mayo - 2024**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		CAC LOMA PLATA	
Observación		La orden emitida corresponde a la reparación de aire SPLIT 18.000 BTU con cod. Patrimonial 073-0337-0117, presupuestado por nota N° 045. Una vez emitida la Orden de Trabajo, el oferante deberá reparar los acondicionadores de aire dentro de los 3 días hábiles posteriores contados a partir del primer día hábil después de la fecha de la recepción de la Orden de Trabajo por el proveedor, hasta el 31 de diciembre de 2024	
Multa		——	

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa
Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	C.P. Derlis Florentín, Director Departamento de Contrataciones Crédito Agrícola de Habilitación	Luis Ricardo Pereira, Director Dpto. Servicios Generales - CAH

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**