ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 8 de enero de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKR 998_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACIÓN

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
755							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CABO CAMBIO				1,00	686.000	686.000
MANO DE OBRA				7,00	110.000	770.000
					TOTAL	1.456.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio.

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Legüizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU · HYUNDAI · GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0173468

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

R.U.C.: *80000856-1* **FECHA:** 08/01/2024

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU433842
CHAPA:	BKR 998	**COLOR:**	GRIS	2012	
KM:	215,998	**Contrato Nº**		Cía. Digital. 70 AÑOS	

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Cabo Cambio	1	686,000	686,000
	Mano de Obra	7	110,000	770,000
	TOTAL GS.			**1,456,000**

TOTAL GENERAL	**1,456,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

CARLOS DIAZ

ADMINISTRACION TALLER

Automotor

Juan Alberto Gray Medina

Jefe de Sección Talleres

BNF