DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 898

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ**	**RUC.**	366468-6
DOMICILIO:	Delfin Chamorro N° 962 E/ Colón y Montevideo. Edif. Peninsula - Ofic. 302 Bloque B	**TERL/FAX:**	(021) 481-615
F. EMISIÓN:	27/11/2023	**F. ENTREGA:**	04/12/2023
LUGAR ENTREGA	Predio Escáner, Villeta - Reparación de piso de hormigón armado.		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
120	Ciento veinte	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones De piso.	10.200	-	-	1.224.000
12	Doce	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones Desmonte de tierra.	46.200	-	-	554.400
21	Veintiuno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	135.910	-	-	2.854.110
19	Diecinueve	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mano de obra de oficial albanil.	180.000	-	-	3.420.000
19	Diecinueve	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mano de obra de ayudante oficial.	135.910	-	-	2.582.290
120	Ciento veinte	Restauracion y/o reparacion de edificios.Contrapisos de 10 cm con cascotes.	46.390	-	-	5.566.800
120	Ciento veinte	Restauracion y/o reparacion de edificios.Piso Carpeta para piso ceramico o alfombra.	31.770	-	-	3.812.400

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Dirección General de Aduanas		

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS - Dpto. de Obras e Infraestructuras - Dirección de Administración y Finanzas

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 898

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
120	Ciento veinte	Restauracion y/o reparacion de edificios.Piso De hormigon armado espesor 12 cm.	200.600	-	-	24.072.000
SUB-TOTALES				0	0	44.086.000
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Cuarenta y cuatro millones ochenta y seis mil.-						44.086.000
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 4.007.818.-	Total IVA: 4.007.818.-			

Observaciones: .-

Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
610/2023	72/2023	LP-23015-23-226982	150/23 - 230/23	77.633.841	44.086.000	33.547.841

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS - Dpto. de Obras e Infraestructuras - Dirección de Administración y Finanzas - DNIT

27/11/23

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil