Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 442

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**Víctor Julián Ayala Perdomo**	**RUC.**	1514327-9
DOMICILIO:	Fdo. de la Mora N° 277 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa	**TERL/FAX:**	(021) 931-867
F. EMISIÓN:	01/09/2020	**F. ENTREGA:**	08/09/2020
LUGAR ENTREGA	ITSA - Reparación de portón		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria metalica,Porton metalico con chapa doblada con fichas y cerraduras incluidos.	461.656	-	-	1.846.624
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.herrajes Cambio de cerraduras con llaves.	154.100	-	-	154.100
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de paredes al sintetico.	64.500	-	-	645.000
SUB-TOTALES				0	0	2.645.724
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos veinticuatro.-						2.645.724
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 240.520.-	Total IVA: 240.520.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	860/2019	65/2019	LP-23015-19-177960	22/20 - 12/20	304.375.355	2.645.724	301.729.631

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

Página 1 de 1