POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

41

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 07

Proveedor: CLINICARF Fecha: ***13/6/2022***

Dirección: ***MANORA ESQ. CEFERINO RUIZ - FDO. DE LA MORA***

Teléfono: ***(021) 968 328***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: HFV 794

CHASIS N°:9BFYEAHD1KBS71986

VEHICULO MARCA:FORD CARGO

DEPENDENCIA: AGRUPACION MONTADA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEMS	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Cuadruple	2.042.137	**2.042.137**
1	1.2	Eje de mando	1.543.650	**1.543.650**
5	1.3	Anillos sincronizadores	523.301	**2.616.505**
1	1.4	Eje ranurado	1.429.733	**1.429.733**
5	1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	797.578	**3.987.890**
1	1.6	Engranaje marcha atr?s	817.231	**817.231**
5	1.7	Rulemanes	369.286	**1.846.430**
1	1.8	Mano de obra por reparacion general de caja	814.194	**814.194**
1	1.9	Cambio de aceite de caja p/Litro	44.738	**44.738**
2	1.12	Cruceta cardan	369.927	**739.854**
4	1.16	Engranaje satelite y planetario	603.086	**2.412.344**
1	1.17	Perno Diferencial con seguro	480.762	**480.762**
2	1.19	Ruleman palier	207.998	**415.996**
2	1.20	Reten palier	101.431	**202.862**
10	1.21	cambio de aceite diferencial p/Litro	50.702	**507.020**
1	1.22	Mano de obra	92.710	**92.710**
1	2.6	Barra Larga de Direccion	973.351	**973.351**
1	2.7	Barra Corta de direccion	808.070	**808.070**
1	2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	104.201	**104.201**
4	2.11	Ruleman punta eje	460.724	**1.842.896**
2	2.12	Reten punta eje	202.718	**405.436**
1	2.14	Mano de obra	92.710	**92.710**
2	3.1	Amortiguador trasero c/u	1.011.128	**2.022.256**
2	3.2	Amortiguador delantero c/u	1.020.051	**2.040.102**
2	3.5	Juego de perno punta eje	715.272	**1.430.544**
1	3.7	Bujes elasticos - completo	905.675	**905.675**
1	3.10	Mano de obra	92.710	**92.710**
1	4.1	Cambiar disco de embrague	1.204.860	**1.204.860**
1	4.2	Cojinete de empuje	629.600	**629.600**
1	4.3	Plato de presi?n	1.263.672	**1.263.672**
1	4.4	Ruleman piloto	182.916	**182.916**
1	4.5	Bomba Central de Embrague	680.522	**680.522**
1	4.7	Reten de bancada	255.623	**255.623**
1	4.8	bomba auxiliar	203.415	**203.415**
1	4.11	Mano de obra	92.710	**92.710**
2	7.2	Filtro de combustible	244.383	**488.766**
1	7.3	Filtro de aceite	238.309	**238.309**
2	7.4	Filtro de aire	232.527	**465.054**
24	7.5	Cambio de aceite motor p/Litro	44.738	**1.073.712**
1	7.10	Mano de obra	92.710	**92.710**
			TOTAL	**37.583.876**

Son guaraníes:Treinta y siete millones quinientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y seis.----------

Contrato Nº 28/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO.**

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR AQUINO
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 013

Proveedor: CLINICARF Fecha: ***18/8/2022***
Dirección: ***MANORA ESQ. CEFERINO RUIZ - FDO. DE LA MORA***
Teléfono: ***(021) 968 328***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: SIN CHAPA
CHASIS N°:93XJRKB8TCCB38487
DEPENDENCIA: DPTO. DE INVESTIGACIONES DE AMAMBAY
VEHICULO MARCA:MITSUBISHI TRITON

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEMS	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
5	1.1	Anillos sincronizadores	112.368	**561.840**
4	1.2	Engranaje 1?. A 5?.	183.864	**735.456**
5	1.5	Ruleman	87.027	**435.135**
1	1.6	Reten	49.959	**49.959**
1	1.7	Juntas	49.156	**49.156**
3	1.8	Selectores de cambio	360.136	**1.080.408**
1	1.13	Cambio de reten	47.841	**47.841**
6	1.14	Cambio de aceite de caja p/Litro	20.824	**124.944**
2	2.1	Cambiar Muñequines	87.296	**174.592**
2	2.8	Cambiar homocinetica	252.176	**504.352**
1	2.9	Cambiar barra larga de dirección	206.296	**206.296**
1	2.10	Alineación y balanceo de ruedas	54.448	**54.448**
1	2.17	Mano de Obra	86.422	**86.422**
2	3.1	Cambiar amortiguador trasero	108.505	**217.010**
2	3.2	Cambiar amortiguador delantero	113.591	**227.182**
4	3.4	Cambiar buje parrilla superior	47.841	**191.364**
4	3.5	Cambiar buje parrilla inferior	50.707	**202.828**
2	3.6	Cambiar buje barra estabilizadora	29.170	**58.340**
4	3.8	Cambiar rotulas	186.356	**745.424**
1	3.10	Cambiar buje elasticos-completo	113.198	**113.198**
2	3.11	Cambiar grillete de elastico	53.019	**106.038**
1	3.12	Cambiar centro elastico	57.256	**57.256**
1	3.14	Mano de Obra	86.422	**86.422**
1	4.1	Cambiar disco de embrague	280.100	**280.100**
1	4.2	Cambiar cojinete de empuje	90.854	**90.854**
1	4.3	Cambiar plato de presi?n	344.165	**344.165**
1	4.4	Cambiar ruleman piloto	53.947	**53.947**
1	4.6	Cambiar reten de bancada	82.173	**82.173**
1	4.8	Cambiar bomba central de embrague	203.734	**203.734**
1	4.9	Cambiar bomba auxiliar de embrague	207.680	**207.680**
1	4.11	Rectificación volante motor	55.619	**55.619**
1	4.12	Mano de Obra	86.422	**86.422**
1	5.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	125.799	**125.799**
1	5.2	Rectificar discos de freno .ambos	39.602	**39.602**
2	5.3	Cambiar fibras freno .ambos	101.729	**203.458**
1	5.5	Cambiar bomba central de freno	235.582	**235.582**
1	5.6	Cambiar juego Reparación mordaza freno delantero	72.285	**72.285**
1	5.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos	39.602	**39.602**
2	5.9	Cambiar cilindro de freno trasero	99.656	**199.312**
1	5.14	Mano de Obra	86.422	**86.422**
2	6.4	Cambiar focos por unidad	14.943	**29.886**
1	6.6	Cambiar regulador de voltaje	159.147	**159.147**
1	6.10	Reparación de motor de arranque	127.554	**127.554**
1	6.13	arranque	110.747	**110.747**
4	6.16	Cambiar bujias incandescentes	51.363	**205.452**
2	6.21	Cambiar correa de alternador	54.681	**109.362**
1	6.22	Mano de Obra	86.422	**86.422**
2	7.31	Cambiar soporte motor	99.509	**199.018**
1	7.32	Cambiar junta tapa balanción	61.152	**61.152**
8	7.35	Regular valvulas	81.835	**654.680**
1	7.37	Mano de Obra	86.422	**86.422**
7	9.1	Cambio de aceite motor por Litro	20.824	**145.768**
1	9.2	Cambio de filtro de combustible	48.448	**48.448**
1	9.3	Cambio de filtro de aceite	45.807	**45.807**
1	9.4	Cambio de filtro de aire	47.342	**47.342**
1	9.6	Mano de Obra	86.422	**86.422**
			TOTAL	**10.726.296**

Son guaraníes:Diez millones setecientos veintiseis mil doscientos noventa y seis.----------

Contrato Nº 28/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS: **EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO.**

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR AQUINO
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado pagador