ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 25 de setiembre de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BLA 279_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
653							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				5,00	45.000	225.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	45.000	45.000
FILTRO DE AIRE				1,00	100.000	100.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	177.000	177.000
PLATO DE PRESIÓN Y DISCO DE EMBRAGUE				1,00	1.700.000	1.700.000
COJINETE DE EMPUJE				1,00	235.000	235.000
CAMBIO ACEITE DE CAJA				3,00	65.000	195.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	120.000	120.000
MANO DE OBRA				19,00	110.000	2.090.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CAMBIO BULBO DE PRESIÓN ACEITE				1,00	84.000	84.000
CAMBIO CABO CAMBIIO				1,00	687.000	687.000
CAMBIO CILINDRO EMBRAGUE				1,00	336.000	336.000
LÍQUIDO EMBRAGUE				1,00	40.000	40.000
					TOTAL	6.034.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS R. DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0173071

Nombre o Razón Social: **BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 25/09/2023

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU413155
CHAPA:	BLA 279	**COLOR:**	GRIS		
KM:	85,599	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio de aceite motor.	5	45,000	225,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
20 – 1.1	Plato de presi?n y disco de embrague.	1	1,700,000	1,700,000
20 – 1.3	Cojinete de empuje.	1	235,000	235,000
20 – 1.6	Cambio aceite de caja	3	65,000	195,000
20 – 1.7	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
20 – 1.8	Mano de Obra	19	110,000	2,090,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Cambio Bulbo Presión Aceite	1	84,000	84,000
	Cambio Cabo Cambio	1	687,000	687,000
	Cambio Cilindro Embrague	1	336,000	336,000
	Liquido Embrague	1	40,000	40,000
	TOTAL GS.			**6,034,000**

TOTAL GENERAL	**6,034,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

V°. B°. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF