ORDEN DE SERVICIO - MANTENIMIENTO DE AIRES N° 40

FECHA: **19/01/2022**

Llamado: CD 09/2021 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE POR CONTRATO ABIERTO" - ID 403394
Contrato N°: 020/2021 **Res. N°:** 691/2021
Proveedor: RV SERVICE - RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
Dirección: San Carlos N°393 c/ Río Ypane - Fdo. De la Mora
Teléfono: 0982 993 102
e-mail: rvservis@outlook.com

DATOS DEL EQUIPO ACONDICONADOR DE AIRE					
N° PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	N° PATRIMONIO	VALOR INCORPORACIÓN	40% VALOR INCORP.	UBICACIÓN
40	Aire Condicionado Split SPEED de 12.000 BTU	23020.05.8903	2.209.091	883.636	Oficina Regional de Curuguaty

TRABAJOS REQUERIDOS					
Ítem/Sub Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INC)	Precio Total (IVA INC)
1	MANTENIMIENTO YO REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000 - 18000 y 24.000 BTU	Unidad	1	0	0
1.21	Montaje e instalación de equipos de aire acondicionado	Unidad	1	180.000	180.000
1.20	Aislación de cañerias con rugatex y partes eléctricas	Unidad	1	40.000	40.000
1.25	Mano de Obra	Unidad	1	115.000	115.000
					335.000

Plazo de Ejecución
2 días hábiles a partir de la recepción de la presente Orden.-
Informes:
La Dirección Administrativa emitira un Acta de Conformidad.

RV Service
Rodolfo Ramon Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

Ronald Cardozo