TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mitakuandicha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa

ORDEN DE SERVICIO Nº 77

Asunción, 27 de abril de 2021

Cliente

Nombre GILCO PAR S.R.L
Dirección AV. EUSEBIO AYALA Nº 2963
Ciudad ASUNCIÓN - PARAGUAY
Teléfono (021) 604-195 R.U.C.: 80009240-6

Forma de Pago: Crédito
Fecha
Nº de cheque
Banco

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio unitario	Exenta	Gravadas
		26- REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI			
1	Unidad	26.9 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA	594.212		594.212
1	Unidad	26.10 CAMBIO CORREA DE AIRE	166.152		166.152
1	Unidad	26.13 CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR	166.152		166.152
1	Unidad	26.20 LIMPIEZA DE RADIADOR	282.072		282.072
1	Unidad	26.21 CAMBIO DE TAPA RADIADOR	78.487		78.487
		27- REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI			
1	Unidad	27.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	246.752		246.752
1	Unidad	27.3 CARGA DE GAS	477.868		477.868
1	Unidad	27.4 CAMBIO DE VALVULAS EXPANSORA	668.170		668.170
1	Unidad	27.8 JUEGO DE RETENES COMPLETO DE AIRE	267.884		267.884
1	Unidad	27.10 ACEITE REFRIGERANTE DEL AIRE	163.073		163.073
1	Unidad	27.12 SENSOR DE GAS DEL AA	254.058		254.058
1	Unidad	27.16 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR	310.500		310.500
1	Unidad	27.17 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR	310.500		310.500
1	Unidad	27.18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AA	310.500		310.500
		30- REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE ISUZU DMAX 3.0 TDI			
1	Unidad	30.2 CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	687.248		687.248
1	Unidad	30.7 CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE	92.977		92.977
		31- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI			
1	Unidad	31.2 RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENO	103.500		103.500
1	Unidad	31.8 CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO	576.219		576.219
1	Unidad	31.15 REPARACIÓN DE CALIPER DE MORDAZA	429.750		429.750
		32- REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI			
1	Unidad	32.3 CAMBIO DE FOCO DE FRENO Y LUZ CHICA DOBLE FILAMENTO	21.191		21.191
1	Unidad	32.4 CAMBIO DE FOCO DE SEÑALERO	21.191		21.191
1	Unidad	32.7 CAMBIO DE FUSIBLES	20.286		20.286
1	Unidad	32.8 CAMBIO DE RELAY	88.752		88.752
		33- REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI			
2	Unidad	33.5 CAMBIO DE PRECAT	253.394		506.788
4	Unidad	33.7 CAMBIO DE BUJES PARRILLA	263.899		1.055.596
4	Unidad	33.11 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA	348.485		1.393.940
2	Unidad	33.13 CAMBIO DE MUÑEQUIN	246.752		493.504

Liquidación del I.V.A. 889.757

Subtotal - 9.787.322

TOTAL 9.787.322

TOTAL GUARANIES:
NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS

Lic. Ninfa Troche
Jefa
Dpto. Apoyo a la Gestión Administrativa.

Mg. Luis Alberto Chavez
Director
Dirección Administrativa.

CONTRATO Nº 29/2020. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 07/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PLURIANUAL 2020- 2021" ADJUDICADO POR RESOLUCION MEC Nº 854 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020. ID Nº384.518.

Recibi conforme: Raul Ronda C.I. 3.552.889

Firma:

Fecha de Recepción: 27/04/21

GILCO PAR S.R.L

TRIPLICADO

MEMORANDUM Nº 40/2021 -A - ISUZU DMAX BGZ 907 - PRESUPUESTO Nº 11590 Y 11591- KM. 195.050.