ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 15 de enero de 2025

Vehiculo Marca: MERCEDES BENZ **Tipo:** Blindado **Modelo:** 2008

R/M Nº
1161

Chapa Nº _BCJ 204_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
VALVULA PEDAL DE FRENO REPARAR				1	650.848	650.848
VALVULA PROTECTORA DE 4 SALIDAS				1	1.725.603	1.725.603
CRUCETA DE DIRECCIÓN				1	1.383.277	1.383.277
					TOTAL	3.759.728

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN TRANSPORTE
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División División Transporte Gerencia Departamental de Administración

Mercedes-Benz

Condor S.A.C.I. Distribuidor autorizado de Daimler Truck AG para Camiones de la marca Mercedes-Benz en la República del Paraguay.

1161

Asunción,15 de Enero del 2025

Señores

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

PRESENTE

PRESUPUESTO Nº 01/2025

Para la reparación de un vehículo con las siguientes características :

CHASIS 9BM6881118B589364
MATRÍCULA BCJ 204 – 9008
MODELO 712 E/31,5
KMS 388.939
O.T. 233.374

ITEMS	*CODIGO*	DENOMINACION	CANTIDAD	PRECIO UN	TOTAL
1.2	78180101-006	VALVULA PEDAL DE FRENO REPARAR	1	650.848	650.848
1.4	78180101-006	VALVULA PROTECTORA DE 4 SALIDAS	1	1.725.603	1.725.603
1.30	78180101-011	CRUCETA DE DIRECCION	1	1.383.277	1.383.277
				TOTAL	3.759.728

En caso de aceptación del presupuesto, rogamos nos hagan llegar copia del mismo, debidamente autorizado, con la correspondiente
Orden de Servicio para el inicio de los respectivos trabajos.
Este presupuesto puede sufrir modificaciones toda vez que el trabajo así lo requiera

Plazo Máximo de Entrega: 5 (cinco) días hábiles posterior a la recepción de la orden de compra.-

CONDOR S.A.C.I.

ACEPTADO POR

Oscar R. Leguizamón Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN TRANSPORTE**
DE	:	**DIVISIÓN TESORERÍA** Sección Transporte de Valores
REF	:	Servicio de reparación y/o mantenimiento
FECHA	:	14 / 01 / 2025

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca MERCEDES BENZ BLINDADO **CHAPA N° BCJ 204,** a cargo de la Sección Trasporte de valores, dependiente de la División Tesorería.

Atentamente,

BENICIO VELAZQUEZ
ENCARGADO
Sección Transporte de Valores

Lic. R. Marcelo García Di Natale
Jefe División Tesorería
Gerencia Departamental Tesorería