ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 14 de marzo de 2025

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

R/M Nº
1153

Chapa Nº _BFG 375_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				8	48.000	384.000
FILTRO DE ACEITE				1	136.000	136.000
FILTRO DE AIRE				1	109.000	109.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1	265.000	265.000
FOCOS DE FILAMENTOS				1	10.000	10.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	115.000	115.000
CAMBIO DE ACEITE TRANSMISIÓN				3	68.000	204.000
CAMBIO ACEITE CAJA AUTOMÁTICA				3	65.000	195.000
RELAY				1	215.000	215.000
GOMA CREMALLERA				1	450.000	450.000
MANO DE OBRA				32	110.000	3.520.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
TAPA RADIADOR				1	80.000	80.000
CONJUNTO VENTILADOR				1	2.506.000	2.506.000
ANILLO INYECTOR				4	131.000	524.000
RETEN DE ACEITE				1	42.000	42.000
CONFECCIÓN DE ROSCA DE TORNILLO DE CHAPA				1	450.000	450.000
					TOTAL	9.205.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN TRANSPORTE
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Oveia Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	CESAR DARIO BENITEZ MELGAREJO Encargado División Transporte Gerencia Departamental de Administración Banco Nacional de Fomento

Automotor

ISUZU · HYUNDAI · GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS 1153

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175582

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHSH81XCBU621545	*CHAPA:*	BFG 375	*KM:*	434,873
MARCA:	HYUNDAI 2010	*COLOR:*	GRIS TESORERIA		
MODELO	SANTA FE .	*CONTRATO Nº:*	12 / 2023	*FECHA:*	14/03/2025

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.21	Cambio de aceite motor.	8	48,000	384,000
6 – 1.22	Filtro de aceite.	1	136,000	136,000
6 – 1.23	Filtro de aire.	1	109,000	109,000
6 – 1.24	Filtro de combustible.	1	265,000	265,000
5 – 1.2	Focos de filamentos.	1	10,000	10,000
8 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	115,000	115,000
9 – 1.7	Cambio de Aceite transmisión	3	68,000	204,000
9 – 1.8	Cambio Aceite caja automática	3	65,000	195,000
5 – 1.13	Relay.	1	215,000	215,000
7 – 1.7	Goma cremallera.	1	450,000	450,000
6 – 1.36	Mano de Obra	32	110,000	3,520,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Tapa Radiador	1	80,000	80,000
	Conjunto Ventilador	1	2,506,000	2,506,000
	Anillo Inyector	4	131,000	524,000
	Reten de Aceite	1	42,000	42,000
	Confección de Rosca de tornillo de tapa	1	450,000	450,000
	TOTAL GS.			**9,205,000**

TOTAL GENERAL	**9,205,000**

Obs

** Los repuestos y/o mano de obra contemplados como* ***Presupuesto Adicional*** *no se encuentran*

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF