DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	▪ GOBIERNO ▪ NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N°35/2022	Contrato N° 83/2022
Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS DEL AISP.	
Proveedor: RAGO IMPORT.	

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		Mantenimiento de equipo UMA de 20TR				
	245	Desmontaje y limpieza de turbina de turbina con equipo de alta presion.	Unidad	3	576.000	1.728.000
	246	Mano de obra desmontaje y limpieza de turbina con equipo de alta presion.	Unidad	3	302.000	906.000
	262	Rebobinado de motor electrico de la turbina	Unidad	4	720.000	2.880.000
	264	Mano de obra desmontaje y limpieza de turbina con equipo de alta	Unidad	4	216.000	864.000
	267	Provision y cambio de correa de trasmision.	Unidad	6	180.000	1.080.000
	275	Limpieza de filtro.	Unidad	54	50.000	2.700.000
		Mantenimiento de equipo UMA de 10TR.				
	280	Desmontaje y limpieza de serpentina con equipo de alta presion.	Unidad	4	720.000	2.880.000
	286	Provision y cambio de los dos rulemanes de la turbina.	Unidad	2	432.000	864.000
	290	Mano de obra Provision y cambio de los dos rulemanes de la turbina.	Unidad	2	180.000	360.000
	316	Provision y montaje de serpentina para UMA de 10 TR.	Unidad	2	12.000.000	24.000.000
	372	Mano de obra por rebobinado de motor electrico del evaporador.	Unidad	1	276.000	276.000
		Mantenimiento de AA de Pabellon Presidencial				
	380	Provision y montaje de compresor tipo Bristol de 10Hp.	Unidad	1	11.418.000	11.418.000
	383	Provision y cambio del eje de la turbina y cono de la turbina.El	Unidad	1	6.840.000	6.840.000
	386	Realizar balanceo electronico de la turbina. (IN-SITU).	Unidad	1	3.257.000	3.257.000
	387	Mano de obra por provision y montaje de compresor tipo Bristol de 10Hp.	Unidad	1	691.000	691.000
						-
						-
						-
					TOTAL	60.744.000

SON GUARANIES: Sesenta millones setecientos cuarenta y cuatro mil.

FECHA: 16/12/2022

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR:

FISCAL ADJUNTO:

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) DPTO TERMOMECANICA GERENCIA TECNICA

José Rueda
Téc. Termomecánico
DINAC

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortiz
RUC: 2390524-7
CONTRATISTA: