isterio Público
ica del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 3 - CORDILLERA

Nº 915

Taller Robert

Carmen Oviedo c/ Benjamin Aceval

1401948-5

Fecha: 09/01/24

ENCIA DE BIENES

T-48, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1777-1737, Chasis Nº 8AJFR22G804562418, Chapa Nº EAG-783

NT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1,00		Cambiar bomba de dirección hidráulica	3.600.000			3.600.000
1,00		Cambiar juego reparo de la cremallera de direccion	970.000			970.000
8,00		Mano de obra por hora para los items 549 al 561	70.000			560.000

RETENCIONES

Sub Total		4.663.636
I.V.A.	30.0%	139.909
Renta	4.0%	186.545
SICP	0.4%	17.908
M.J.	0.05%	2.239
M.D.P.	0.05%	2.239
		348.840

Firma del Ordena
Lic. Firma B
DIRECTOR GRAL. DE AD
INTERINA S/ RES

5.130.000

466.364

GUARANIES CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL

Lic. Carlos Zarza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

Firma Barboza
ORDENADOR DE GASTOS
Dirección de Finanzas
Ministerio Público

Alcy Aguero

Lic. Alcy Agüero
Administrador Regional
Departamento III Cordillera

TALLER ROBERT
de Roberto O. Torr
RUC: 1.401.948-5
Cel.: 0981-258 112

Escaneado con CamScanner