VICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS	NUMERO: 53/2019

Señor(es): *CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ*
Dirección: DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS
No. R.U.C. : 653374-4

FECHA: 02/09/2019
PLAZO DE ENTREGA: 15 (Días)

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL EN G.		
					EXENTAS	GRAV. 5 %	GRAV. 10 %
			Contrato Nro: 07/2019				
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL				
57.1	1	Unidad	Reparacion general de motor MANO DE OBRA	3.420.000			3.420.000
57.2	1	Unidad	Trabajos de tapa motor	2.565.000			2.565.000
57.3	1	Unidad	Juego de válvulas admisión - escape	1.080.000			1.080.000
57.4	1	Unidad	Juegos de guías de válvulas	1.080.000			1.080.000
57.7	1	Unidad	Juegos de buje de biela	405.000			405.000
57.8	1	Unidad	Juegos de casquillo de biela	900.000			900.000
57.9	1	Unidad	Juegos de casquillo de bancada	900.000			900.000
57.10	1	Unidad	Juegos de casquillo de leva	495.000			495.000
57.11	1	Unidad	Juegos de aros	2.520.000			2.520.000
57.12	1	Unidad	Juegos de juntas	2.295.000			2.295.000
57.13	1	Unidad	Juego de piston	2.880.000			2.880.000
57.14	1	Unidad	Juego de camisa	1.890.000			1.890.000
57.17	1	Unidad	Cambiar correa dentada	1.080.000			1.080.000
57.18	2	Unidad	Tensor de correa dentada	1.215.000			2.430.000
57.20	1	Unidad	Pico inyector - cada uno	4.680.000			4.680.000
57.25	1	Unidad	Junta tapa motor	1.080.000			1.080.000
65.7	1	Unidad	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	4.950.000			4.950.000
65.11	4	Unidad	Cambiar bujías incandescentes c/u	495.000			1.980.000
65.14	1	Unidad	Reparar alternador (repuestos icluidos)	2.250.000			2.250.000
65.15	1	Unidad	Cambiar correa de alternador	495.000			495.000
65.19	1	Unidad	Provisión de bateria de 90 Amp	990.000			990.000
66.1	1	Unidad	Cambio de Aceite motor	315.000			315.000
66.2	1	Unidad	Lavado Completo, pulverizado y engrase	135.000			135.000
66.3	1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	405.000			405.000
66.4	1	Unidad	Cambio filtro de aceite	108.000			108.000
66.5	1	Unidad	Cambio filtro de aire	270.000			270.000
66.6	1	Unidad	Limpieza de radiador	765.000			765.000
Obs. 7 contr. Punto d	1	Unidad	Núcleo de turbo	10.500.000			10.500.000
Obs. 7 contr. unto d	1	Unidad	Bomba de aceite motor	4.155.000			4.155.000
			Reparacion: Toyota Hilux Chapa: BTD - 037 Km: 124.710				
			Presupuesto Proveedor N° 37				
						TOTAL	**57.018.000**

SON GUARANÍES: ***Cincuenta y siete millones dieciocho mil***

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ACLARACION / SELLO

Cesar Carlos Meza
Director
Dirección Administrativa

ROLANDO SANABRIA NARVAEZ
Jefe Interino
Dpto. de Taller - DA

Alberto Yakisich
FISCALIZADOR
ACLARACION / SELLO

POR: CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
FIRMA:
ACLARACION DE FIRMA: Franco Ruffinelli
FECHA DE RECEPCION DE LA FIRMA: 3/09/19

R.C.