ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 15 de julio de 2024

**Vehiculo Marca:** HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

| R/M Nº |
|---|
| **1001** |

Chapa Nº _BKR 998_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL.SEG. Y REC.VÍA DIRECTA

**1. REPARACION**

| DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS | REPUESTOS / ACCESORIOS | MARCA | PROCEDENCIA | CANT. | PRECIOS Unitario | PRECIOS Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| FOCOS DE FILAMENTOS | | | | 1 | 15.000 | 15.000 |
| FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO | | | | 1 | 177.000 | 177.000 |
| MATERIALES AUXILIARES | | | | 1 | 120.000 | 120.000 |
| MANO DE OBRA | | | | 8 | 110.000 | 880.000 |
| | | | | | | |
| **PRSUPUESTO ADICIONAL** | | | | | | |
| | | | | | | |
| BULON | | | | 10 | 3.000 | 30.000 |
| TUERCA | | | | 5 | 6.000 | 30.000 |
| GUARDAFANGO DELANTERO LH | | | | 1 | 277.000 | 277.000 |
| GUARDAFANGO DELANTERO RH | | | | 1 | 269.000 | 269.000 |
| SEGURO GUARDAFANGO | | | | 20 | 7.000 | 140.000 |
| PROTECTOR INFERIOR | | | | 1 | 751.000 | 751.000 |
| CABLE BATERÍA | | | | 1 | 267.000 | 267.000 |
| INTERRUPTOR PEDAL EMBRAGUE | | | | 1 | 143.000 | 143.000 |
| ANTENA | | | | 1 | 153.000 | 153.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 3.252.000 |

**Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio**

**Atentamente,**

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

| FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER | JEFE DE TALLERES | JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES |
|---|---|---|
| Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento | Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF | Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración |

**Automotor** — ISUZU — HYUNDAI — GEELY

*IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS* 1.001

**RUC.: 80001340-9**
**NOTA DE PRESUPUESTO**
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

***Nº 0175271***

**Nombre o Razón Social:** *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

**R.U.C.:** *80000856-1* **FECHA:** 15/07/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VEHICULO:** | TUCSON | **MARCA:** | HYUNDAI | **CHASSIS:** | KMHJT81BACU433842 |
| **CHAPA:** | BKR 998 | **COLOR:** | GRIS | 2012 - Bocina Digital, Seg. y Recep. Vía Directa. | |
| **KM:** | 226,453 | **Contrato Nº** | | | |

| Item. | Discriminación Repuestos | Cant. | Precio Unit. | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 16 – 1.2 | Focos de filamentos. | 1 | 15,000 | 15,000 |
| 19 – 1.10 | Filtro recibidor de aire acondicionado. | 1 | 177,000 | 177,000 |
| 19 – 1.18 | Materiales auxiliares. | 1 | 120,000 | 120,000 |
| 19 – 1.19 | Mano de Obra | 8 | 110,000 | 880,000 |
| | ***PRESUPUESTO ADICIONAL*** | | | |
| | Bulon | 10 | 3,000 | 30,000 |
| | Tuerca | 5 | 6,000 | 30,000 |
| | Guardafango Del. LH | 1 | 277,000 | 277,000 |
| | Guardafango Del. RH | 1 | 269,000 | 269,000 |
| | Seguro Guardafango | 20 | 7,000 | 140,000 |
| | Protector Inferior | 1 | 751,000 | 751,000 |
| | Cable Batería | 1 | 267,000 | 267,000 |
| | Interruptor Pedal Embrague | 1 | 143,000 | 143,000 |
| | Antena | 1 | 153,000 | 153,000 |
| | TOTAL GS. | | | **3,252,000** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | **3,252,000** |

**Obs**

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....
Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF