Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 514

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO**	**RUC.**	1051482-1
DOMICILIO:	Tte. Alcorta Nº 125 c/Avda. Fernando de la Mora	**TERL/FAX:**	(021)557 826
F. EMISIÓN:	26/06/2023	**F. ENTREGA:**	30/06/2023
LUGAR ENTREGA	TALLER DNA		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Alternador - Mantenimiento.	471.370	-	-	471.370
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Alternador - Regulador de voltage y juego de diodos.	630.766	-	-	630.766
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Alternador - Juego Rulemanes de Alternador .	257.188	-	-	257.188
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Alternador - Provision de depresor de alternador.	1.356.111	-	-	1.356.111
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Alternador - Provision de manguera de alta presion depresor.	407.397	-	-	407.397
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Alternador - Provision de manguera desagote depresor.	281.424	-	-	281.424
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Alternador - Provision de Relay.	273.984	-	-	273.984
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Alternador - Mano de Obra.	462.577	-	-	462.577

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zárate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas		

Rodolfo A. Silveira G.
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC 1051482-1
Teléfs. 021 557 826 / 0981 544 254

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Transporte
Dirección de Administración

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 514

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Alternador - Materiales Auxiliares.	292.584	-	-	292.584
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de motor - Provision juego de bujias .	186.158	-	-	372.316
SUB-TOTALES				0	0	4.805.717
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Cuatro millones ochocientos cinco mil setecientos diecisiete.-						4.805.717

Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 436.883.- Total IVA: 436.883.-

Observaciones: CHEVROLET - S10 DOBLE CABINA -- BGZ 898 -- 2011.-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	1018	424/2022	LP-23015-22-219381	44/23 - 7/23	546.396.270	4.805.717	541.590.553

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)

Rodolfo A. Silveira G.
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 3551482-1
Teléfono: 021 557 [illegible] / 0981 544 284

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Transporte
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. Carlos A. Zárate G.
Jefe Interino
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas