ITETA ARANDUPY SÁMBYHYHA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA	ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	N°:	001-2022-API

Señores :	AYALA PERDOMO INGENIERIA	RUC :	1514327-9
Dirección:	Fdo. De la Mora 272 - Villa Elida	Fecha de Emisión:	09/09/2022
Tipo de Servicio:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	U.M.	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
26	4	Metros cuadrados	Reparación de desprendimiento de revoques de adobe en muros - mano de obra	30.380			121.520
27	4	Metros cuadrados	Pintura a la cal interior/exterior - mano de obra	13.470			53.880
370	233	Metros cuadrados	Pintura a la cal interior/exterior - materiales	8.100			1.887.300
371	233	Metros cuadrados	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior) - mano de obra	6.290			1.465.570
338	39,2	Metros cuadrados	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior) - materiales	19.500			764.400
339	39,2	Metros cuadrados	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	11.710			459.032
54	1	Unidad	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraido - materiales	22.500			22.500
55	1	Unidad	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz fría con sensor de movimiento - mano de obra	60.000			60.000
			TRABAJOS DE ELECTRICIDAD				
123	4	Unidad	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz fría con sensor de movimiento - materiales	33.750			135.000
124	4	Unidad	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz fría con sensor de movimiento - materiales	249.750			999.000
97	2	Unidad	Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 (Idem al existente) con garantia - mano de obra	33.750			67.500
98	2	Unidad	Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 (Idem al existente) con garantia - materiales	310.880			621.760
137	20	Unidad	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo dicroica - mano de obra	33.750			675.000
138	20	Unidad	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo dicroica - materiales	54.530			1.090.600
83	4	Unidad	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. Incluida Reactancia electrónica.- mano de obra	11.250			45.000
84	4	Unidad	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts, incluida reactancia electrónica - materiales	26.080			104.320
85	4	Unidad	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. Incluidos reactancias, zócalos y arrancadores - mano de obra	11.250			45.000
86	4	Unidad	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. Incluidos reactancias, zócalos y arrancadores - materiales	36.450			145.800
			SUB TOTALES				8.763.182
TOTAL	Guaraníes Ocho millones setecientos sesenta y tres mil ciento ochenta y dos.-						8.763.182
IVA 5%		-		796.653	TOTAL IVA		796.653
Forma de Pago:	CREDITO		IVA 10%	ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA			
Condiciones Especiales	Trabajos de Mantenimiento y reparación Museo Bernardino Caballero de acuerdo a instrucciones de la Maxima Autoridad y ejecutada bajo la supervición de la DPO						

Rubén Darío Capdevila Y.
Ministro - Secretario Ejecutivo

Dirección de Administración

MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL (MAI)

USO IN

Dependencia(s) Solicitante(s)	Concepto(s) del/de los Servicio(s)	Documento(s) o Expediente(s)

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Original
Duplicado

Original : Proveedor
Duplicado : Legajo