INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

EXP. 2270 /2022

CARTA INTERNA

RECIBIDO
31 MAR. 2022
I.N.C.
Planta Industrial
Vallemí

A: DIRECCIÓN DE FÁBRICA **DM 045/2022**
DE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
FECHA: 31 DE MARZO DEL 2022
ASUNTO: SOLICITUD DE RODAMIENTOS DE MEJOR CALIDAD

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, en relación a los rodamientos a ser suministrados a Planta Fabril.

En tal sentido, y teniendo en cuenta la importancia de los equipos, que son sometidos a condiciones de trabajo severos, la mayoría de ellos afectados al proceso de producción de Clinker, sugiero sean adquiridos rodamientos de marcas cuya calidad sean reconocidas como por ejemplo: SKF, FAG y TIMKEN. Estas marcas ofrecen productos de comprobada calidad y muy alta confiabilidad en su desempeño y por ende larga vida útil.

A través de los años en la Planta Industrial, hemos adquirido suficiente experiencia en relación al uso de rodamientos de baja calidad, que influyen directamente en un elevado promedio de maquinaria averiada y sobre costo por lo expuesto más arriba.

Una Planta Industrial como la nuestra debe ser mantenida con repuestos de calidad y en ella se incluyen a los rodamientos para cumplir correctamente con los programas de mantenimiento.

Atentamente.-

Ing. Diego Torres
Asistente de Mant. Mecánico

Ing. Dionisio Recalde
Jefe de Departamento de Mantenimiento

Abg. Fernando Paredes
Asistente Ingeniería de Mantenimiento

Ing. Timoteo Mencia
Asistente Diagnóstico de Máquinas

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO * DIRECCIÓN GRAL. DE FÁBRICA *

Ing. Alberto E. Aria
Director
31/03/2022

A: Planta Industrial
El equipo técnico de la Planta Industrial de Vallemí recomienda el uso de rodamientos de marca SKF, FAG y TIMKEN

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

RECIBIDO 01 ABR 2022 Jefatura de Fábrica Villeta

CARTA INTERNA

A: DIRECCIÓN DE FÁBRICA — **DM 004/2022**

DE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE RODAMIENTOS DE MEJOR CALIDAD

INC Exp: 2340 / 2022 PIN: 227330

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, en relación a los rodamientos a ser suministrados a Planta Fabril.

En tal sentido, y teniendo en cuenta la importancia de los equipos, que son sometidos a condiciones de trabajo severos, la mayoría de ellos afectados al proceso de descarga de materia prima, producción de cemento, secado de puzolana, y la línea de despacho de cemento, sugiero sean adquiridos rodamientos de marcas cuya calidad sean reconocidas como por ejemplo: SKF, FAG y TIMKEN. Estas marcas ofrecen productos de comprobada calidad y muy alta confiabilidad en su desempeño y por ende larga vida útil.

A través de los años en la Planta Industrial, hemos adquirido suficiente experiencia en relación al uso de rodamientos de baja calidad, que influyen directamente en un elevado promedio de maquinaria averiada y sobre costo por lo expuesto más arriba.

Una Planta Industrial como la nuestra debe ser mantenida con repuestos de calidad y en ella se incluyen a los rodamientos para cumplir correctamente con los programas de mantenimiento.

Atentamente.-

Antonio Villalba
Asistente de Mant. Mecánico

Ing. Antonio Oviedo
Jefe de Departamento de Mantenimiento

Ing. Francisco Rodríguez
Asistente Ingeniería de Mantenimiento

David Medina
Asistente Diagnóstico de Máquinas

A Gerencia Industrial, para su gestión Atl—adod.